



# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD TICOMAN INGENIERÍA AERONÁUTICA

## TESINA

"Administración de mantenimiento programado y correctivo para aeronaves ejecutivas y helicópteros en un taller aeronáutico"

Stephanie del Rocío Morales Fernández

Asesores:

M. EN C. Pedro Santamaría Briones ING. Luis Ernesto Zamudio Camargo

# ÍNDICE

Glosario de Términos	3
Glosario de Acrónimos	5
Lista de Tablas y Figuras	6
Resumen	7
Abstract	7
Introducción	8
Justificación	9
Antecedentes	10
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
Hipótesis	13
Alcance	13
Metodología	14
Descripción de Capítulos	16
Capítulo 1 Marco Teórico	19
1.1 Conceptos Básicos	19
1.2 Mantenimiento	20
1.2.1 Tipos de Mantenimiento	20
1.2.2 Definición de Trabajos de Mantenimiento	22
1.2.3 Componentes y Materiales	35
Capítulo 2 Estandarización de Costo de Mantenimiento	42
2.1 Historia de la Empresa	42
2.2 Costos de Mantenimiento	42

2.2.1 Costos de Mano de Obra	. 42
2.2.2 Costos de Materiales y Componentes	. 43
2.2.3 Costos de Servicio Terceros	. 43
2.3 Tablas de Costos y Precios	. 43
Capítulo 3 Desarrollo del Sistema	. 48
3.1 Menú de Ventas	. 48
3.2 Base de Datos	. 49
3.2.1 Base de Datos de Ala Fija	. 50
3.2.2 Base de Datos de Ala Rotativa	. 54
3.2.3 Base de Datos de Registro de Discrepancias	. 58
3.2.1 Base de Datos de Status Semanal	. 60
3.2.1 Base de Datos de Status Mensual de Ingresos	. 62
Resultados	. 63
Conclusiones	. 64
Referencias	. 65
Anexo 1	. 66
Anovo 2	60

# **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

Para la correcta utilización de esta tesis es necesario establecer las siguientes definiciones y abreviaturas:

**Aeronave:** Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo.

**Autoridad Aeronáutica:** La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

**Diseño de Tipo:** Descripción de todas las características de un producto aeronáutico, incluidos su diseño, fabricación, limitaciones e instrucciones sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad, las cuales determinan sus condiciones de aeronavegabilidad.

**Equipo/herramienta especial:** Equipo/herramienta que se utiliza para una función específica, exclusivamente para una marca y modelo o modelos de aeronave o componente determinado.

*Información técnica:* Toda la información requerida para la actividad aeronáutica sobre diseño, fabricación, armado, mantenimiento, capacitación y operación.

*Mantenimiento:* Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación, alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave, componente o accesorio.

**Planeador:** Conjunto de partes de una aeronave, que comprende el fuselaje, alas, superficie de control, tren de aterrizaje y sus accesorios y rotores (para el caso de helicópteros), excluyendo motores y hélices.

Revisión general, revisión mayor, reacondicionamiento mayor u overhaul: Aquellas tareas indicadas como tales, para regresar una aeronave, sus componentes y/o accesorios, a los estándares especificados en el Manual de Mantenimiento o equivalente, emitido por la entidad responsable del diseño de tipo.

**Taller aeronáutico:** Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico.

# **GLOSARIO DE ACRÓNIMOS**

**APU** Auxiliary Power Unit

**DGAC** Dirección General de Aeronáutica Civil

**Due List** Documento que muestra las tareas programadas a efectuar

conforme a los tiempos de vuelo y fecha de fabricación de la

aeronave.

**FAA:** Federal Aviation Administration

**Flat Rates** Horas promedio establecidas por catálogo de fabricante.

HBP&D HAWKER BEECHCRAFT PART AND DISTRIBUTION

HBSM HAWKER BEECH SERVICES DE MEXICO

**LH** Left Hand (Lado izquierdo)

**MLG** Tren de aterrizaje principal

**MM** Manual de Mantenimiento

**NDT** Inspección por Pruebas No Destructivas

**NLG** Tren de aterrizaje de Nariz

**OH** Overhaul

**RH** Right Hand (Lado derecho)

# **LISTA DE TABLAS Y FIGURAS**

		PAGINA
Tabla 1	Modelos y niveles de mantenimiento del taller.	14
Tabla 2	Modelos y niveles de mantenimiento del taller para ala rotativa.	14
Tabla 3	Aeronaves King Air 90/200	22
Tabla 4	Aeronaves Hawker 400XP	24
Tabla 5	Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP	27
Tabla 6	Aeronaves Agusta A109E	31
Tabla 7	Aeronaves Agusta A109S	33
Tabla 8	Aeronaves Agusta AW119MKII	34
Tabla 9	Materiales Aeronaves King Air 90/200	35
Tabla 10	Materiales Aeronaves Hawker 400XP	37
Tabla 10	Materiales Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP	39
Tabla 12	Materiales Aeronaves Agusta A109E	40
Tabla 13	Materiales Aeronaves Agusta A109S	40
Tabla 14	Costos Aeronaves King Air 90/200	44
Tabla 15	Costos Aeronaves Hawker 400XP	44
Tabla 16	Costos Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP	44
Tabla 17	Costos Aeronaves Agusta A109E	45
Tabla 18	Cotos Aeronaves Agusta A109S	45
Tabla 19	Costos Aeronaves Agusta AW119MKII	46
Diagrama 1	Sistema Integral	48
Figura 1	Figura 1 Menú de Ventas	49
Figura 2	Base de datos Ala Fija, Hoja "MAT"	50
Figura 3	Base de datos Ala Fija, Hoja "Lista de Cotizaciones"	51
Figura 4	Base de datos Ala Fija, Hoja "Tipo de Avión"	52
Figura 5	Base de datos Ala Fija, Hoja "Anchor Code"	53
Figura 6	Plantilla Ala Fija	54
Figura 7	Base de datos Ala Rotativa, Hoja "AW119"	55
Figura 8	Base de datos Ala Rotativa, Hoja "MAT"	55
Figura 9	Base de datos Ala Rotativa, Hoja "Lista de Cotizaciones"	56
Figura 10	Base de datos Ala Rotativa, Hoja "Tipo de Helicóptero"	57
Figura 11	Plantilla Ala Rotativa.	58
Figura 12	Base de datos de Registro de Discrepancias.	59
Figura 13	Plantilla de Discrepancias.	60
Figura 14	Base de datos Status Semanal.	61
Figura 15	Base de datos Status Mensual de Ingresos.	62

## RESUMEN

Este documento presenta un sistema integral que tiene como objetivo dar a conocer al lector la implementación de una base de datos que facilite la información acerca de los costos y precios del mantenimiento programado y mantenimiento correctivo relacionado principalmente en aeronaves ejecutivas y helicópteros, con el objeto de efectuar cuantificar la entrega de presupuestos y definir la carga de trabajo, materiales requeridos y servicios adicionales (Inspecciones tales como Rayos X, NDT, Boroscopio) para el servicio de las aeronaves de ala fija y ala rotativa.

A lo largo de esta tesina se observara el desarrollo que llevó a la realización de una base de datos con el fin necesario de mostrar una visión donde antes no la había.

## **ABSTRACT**

This document shows an integral system that aims to inform the readers about the implementation of a database that facilitates the information about the corrective and programmed maintenance costs and prices of executive aircrafts and helicopters mainly. With the purpose of making and quantifying the budget delivery and defining the workload, materials required and additional services (inspections as X-Ray, NDT and Borescope) for the aircraft wing services and Rotative wing.

Throughout this thesis we will be seeing the development that led to the realization of a necessary database in order to show a vision where there was none before.

# INTRODUCCIÓN

Debido a la necesidad de la empresa de cuantificar el tiempo de elaboración de un presupuesto y de conocer los ingresos de las aeronaves a mantenimiento, surge la siguiente pregunta:

# ¿CÓMO ADMINISTRAR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y CORRECTIVO PARA AERONAVES EJECUTIVAS Y HELICÓPTEROS EN UN TALLER AERONÁUTICO?

Que a su vez, permite establecer los siguientes cuestionamientos:

- ✓ ¿Cuáles son los trabajos de mantenimientos programados?
- ✓ ¿Qué tipo de componentes y materiales son necesarios para el mantenimiento programado?
- ✓ ¿Cómo acelerar el proceso de realización de presupuestos para los clientes?
- ✓ ¿Cómo desarrollar una estructura que muestre costos, precios e ingresos de aeronaves de ala fija y rotativa para el mantenimiento programado y/o correctivo?

# **JUSTIFICACIÓN**

Debido a la necesidad de la empresa es necesario desarrollar un sistema integral que cuantifique el tiempo de entrega de presupuesto para los clientes y le muestre a la Gerencia de Mantenimiento un pronóstico de ingreso de aeronaves a mantenimiento programado y/o correctivo y tiempo de avión en tierra, donde a su vez la Gerencia de Contabilidad pueda tener una visión de los ingresos y costos de mano de obra, material/componente, servicios de terceros.

## **ANTECEDENTES**

Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Es un sistema formado por un conjunto de datos que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Los orígenes de las bases de datos se remontan a la Antigüedad donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. El uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras.

En 1884 Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Posteriormente, en la década de los cincuenta se da origen a las cintas magnéticas, para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Y a través de este mecanismo se empezaron a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial.

En la época de los sesenta, se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años sesenta fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar SABRE, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía.

Edgar Frank Codd, científico informático ingles conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo "Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos". Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda

generación de los Sistemas Gestores de Bases de Datos.

En la década de 1990 la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos.

En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Información disponible en línea http://histinf.blogs.upv.es/2011/01/04/historia-de-las-bases-de-datos/) [Acceso Marzo del 2013]

## **OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar una estructura metodológica de las aeronaves que tienen un estimado de ingreso al taller para su mantenimiento programado y/o correctivo para definir un status de la flota que se encuentra en mantenimiento en el taller, las cargas de trabajo y tiempo que requieren para atender las aeronaves; proporcionando información a todas las gerencias (Gerencia de mantenimiento, Departamento de Atención al Cliente, Recursos Materiales y Planeación y Control) sobre los servicios actuales del taller, así mismo mostrar una visión a futuro de tiempos de avión en tierra y sus costos.

## **Objetivos Específicos**

- 1. Definir los trabajos de mantenimientos.
- Conoces los tipos de componentes y materiales necesarios para el mantenimiento.
- 3. Desarrollar una estructura o metodología acerca de los costos y precios para el mantenimiento programado y/o correctivo.

# **HIPÓTESIS**

Si conforme a la demanda de los servicios de mantenimientos, se administra en un sistema de gestión de Base de Datos creado en Excel, entonces se cuantificara el tiempo de entrega de presupuestos a los clientes y de mostrar un seguimiento de ingresos de mantenimiento programado y/o correctivo a futuro.

### **ALCANCE**

En este trabajo en principio se conocerán los tipos de mantenimientos programados para las aeronaves de los modelos Hawker Beechcraft Series 90, 200, 300, 400, 750, 800, 900XP y los helicópteros modelos A119E, A119S y AW119MKII. Los cuales deberán mostraran el precio por concepto de mantenimiento a realiza**r**, el formato del presupuesto presentado al cliente y una visión de ingresos y carga de trabajo.

# **METODOLOGÍA**

Programas y Niveles de Mantenimiento

En este desarrollo de proceso se crearon 5 programas de base de datos, creados en Excel para obtener un análisis sintetizado de los costos, así como los componentes y materiales necesarios. La tabla a continuación muestra el tipo de modelo y nivel de mantenimiento que forman parte de la base de datos:

Tabla 1.- Modelos y niveles de mantenimiento del taller para ala fija.

Modelo	MODELO	NIVEL DE MANTENIMIENTO
	90 SERIES	FASES 1 A LA 4, INSPECCIONES ESPECIALES Y LUBRICACIONES HASTA 1200 HRS.
HAWKER	200 SERIES 300 SERIES	FASES 1 A LA 4, INSPECCIONES ESPECIALES Y LUBRICACIONES HASTA 1200 HRS.
	400 SERIES	HASTA INSPECCIONES "D", (2400 HRS.), E INSPECCIONES ESPECIALES.
BEECHCRAFT	750 800 SERIES 900XP	INSPECCIONES "B" AL "G", LUBRICACIONES E INSPECCIONES ESTRUCTURALES Y ESPECIALES.

Tabla 2.- Modelos y niveles de mantenimiento del taller para ala rotativa.

MARCA	MODELO	NIVEL DE MANTENIMIENTO
	A109E	HASTA 3200 HORAS / 12 MESES
<b>AGUSTA</b>	AW119MKII	HASTA 3200 HRS / 12 MESES
<b>AEROSPACE</b>	A109S	HASTA 3200 HRS / 12 MESES

La definición de costos y manos de obra se tomara como relación a las horas establecidas por el fabricante (Flat Rate) y la experiencia de la Gerencia de Mantenimiento, con el fin de establecer un precio de mano de obra.

En relación a los componentes y materiales los precios están basados en el catálogo del fabricante, en caso de no poseer información de precio se aumenta

un porcentaje conforme al último precio obtenido.

Los servicios de mantenimientos están ligados a partir de una serie de fórmulas que se ingresaran en una base de datos, la cual vinculara la información a una plantilla.

Los criterios para la creación de la base de datos son los siguientes:

- Investigación de textos en el manual de mantenimiento.
- Información del Gerente de Mantenimiento.
- Soporte Técnico del Departamento de Planeación.
- Costos y precios de venta definidos de acuerdo al catálogo del fabricante.
- Elaboración de Kits de materiales para servicio

Todo esto será convertido en una propuesta para el cliente (cotización) como resultado final.

## **DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS**

#### Capítulo I.- Marco Teórico

En este capítulo el lector encontrará los tareas entender la estructura y descripción de los mantenimientos, así como los tipos de materiales y componentes necesarios para la realización las tareas de mantenimiento programado y/o correctivo.

Los mantenimientos se encuentran en intervalos de ejecución (Horas de vuelo, Ciclos y tiempo calendario), así como los recursos (mano de obra, materiales y subcontratos).

La información en esta tesina permite proporcionar de manera exacta los trabajos y recursos a ejecutar, conforme a lo descrito en el manual de mantenimiento y personal especializado.

#### Capitulo II.- Estandarización de costos de Mantenimiento

Se conocerá el costo-horas para la ejecución de las tareas, el costo por mano de obra está definido:

- Definidos por el fabricante (Flat Rate).
- Revisión de tiempos por Gerencia de Servicios.
- Evaluación y análisis de cada tipo de trabajo.
- Trabajos que no se puedan realizar en el taller y sea necesario contratar a un externo.

#### Capitulo III.- Desarrollo del Sistema

En este capítulo se define la estructura de la base de datos; en dicha estructura

(Ala-Fija, Ala-Rotativa, Discrepancias) están relacionadas a una base de datos donde se muestra en síntesis de posibles ingresos de forma semana teniendo como resultado:

- Cuantificar la realización de presupuesto.
- Mejor visibilidad en ingresos y carga de trabajo a futuro.
- Identificar la necesidad de materiales es relacionada a cada aeronave que ingresa
- Proporcionar un pronóstico de venta semanal y mensual
- El área de mantenimiento y servicios puede definir su distribución de cargas (Técnicos por turno, temporada de cursos y vacaciones)

# Capítulo 1

## 1.- Marco Teórico

#### 1.1 Conceptos Básicos

Una base de datos se define como un conjunto estructurado de datos que representan entidades y sus interrelaciones. La representación será única e integrada almacenadas en un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Tipos de base de datos

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan.

Según la variabilidad de los datos almacenados

- Bases de datos estáticas
- Bases de datos dinámicas

Según el contenido

- Bases de datos bibliográficas
- Bases de datos de texto completo

**Directorios** 

Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica.

Esta Tesina será basada en una:

Bases de DATOS DINÁMICA

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Extracto parcial de libro titulado "Fundamentos de Bases de Datos, Abraham Silberschatz (McGraw-Hill)" (Véase la bibliografía).

El principal objetivo del mantenimiento en la aviación es la seguridad y calidad por ello que se deben cumplir requerimientos del manual de mantenimiento realizar mantenimientos programados para las aeronaves y helicópteros (motores, componentes y planeadores) durante el avión en tierra (servicio).

Las tareas son descritas en el programa de la aeronave (servicios, lubricantes, inspecciones, etc.) con los intervalos descritos en el capítulo 1.2.2

#### 1.2 Mantenimiento

Son aquellos cambios de componentes (desde filtros hasta el tren) o Pruebas operativas y funcionales (Engrases, limpiezas, comprobación de niveles), teniendo un Mantenimiento Programada (Hard Time) y Mantenimiento No programado (A Condición)

#### Inspecciones

Método de inspección visual detallada, que tienen como objeto encontrar características significativas en la aeronave.

#### Lubricaciones

Es un proceso usado para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto de la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas (lubricantes) que soporta o ayuda a soportar la carga (presión generada) entre las superficies enfrentadas. Servicios

Es el proceso de servicio que se da la a la aeronave para mantenerla en condición aeronavegable.

#### 1.2.1 Tipos de Mantenimiento

Se dividen en dos rubros los cuales serán explicados a continuación.

#### 1.2.1.1 Mantenimiento No Programado

Es aquel mantenimiento que se da para corregir una falla detectada durante el su servicio y/o reportes de tripulación, estos no se establece por tiempo calendario, horas y/o ciclos de vuelo (Discrepancias encontradas durante el mantenimiento programado).

#### 1.2.1.1.1 Reportes de Tripulación

Son aquellas fallas que fueron detectadas durante el pre-vuelo y vuelo y que son proporcionados por la tripulación del avión para su revisión y corrección durante el mantenimiento programado o en una visita al taller como causa de estas.

#### 1.2.1.1.2 Reportes de Mantenimiento

Son aquellas fallas que fueron detectadas durante la inspección del mantenimiento programado y que fueron detectas por el personal técnico, las cuales deberán ser corregidas dependiendo de su condición de manera mandataria u opcional.

#### 1.2.1.2 Mantenimiento Programado

Este mantenimiento (predictivo y preventivo) es conformado por inspecciones, lubricaciones, servicios, reemplazo de componentes con el fin de mantener la aeronave en una condición aeronavegable y están descritos conforme al manual de mantenimiento y autoridades locales (DGAC) y extranjeras (FAA). La información del mantenimiento predictivo y preventivo es obtenida a partir del control de mantenimiento del cliente (Due List) que sute de un sistema (CAPM, AVTRAK, ATP, OTROS).

#### 1.2.2 Definición de Trabajos de Mantenimiento

Las tareas mostradas a continuación están basadas conforme al manual de mantenimiento y se han creado paquetes de trabajo donde están asociados a un servicio dentro y fuera de base con el propósito de realizar un presupuesto.

#### 1.2.2.1 Aeronaves King Air 90/200

Beechcraft King Air es una familia de aviones de doble turbohélice diseñados y producidos por el fabricante aeronáutico estadounidense Beechcraft, se distingue principalmente por el cambio de planta motriz así como en la incorporación de un fuselaje presurizado.

La línea King Air comprende una serie de modelos que inicialmente se dividieron en dos familias: el modelo 90 y 200.

#### Tabla 3 Aeronaves King Air 90/200

#### 100 Horas

Inspección a Sistema de Protección de Hielo, ambas Hélices.

Lavado de Compresores, ambos motores.

Inspección por error en los tacómetros del avión HC-SL61-185 R1

#### 200 Horas

Inspección Fase (1 y 2)

Lubricación de 200Hrs

Inspección menor Tabla 601, ambos motores.

Inspección a Tubería, Alambrado, Varillaje de Control y Mangueras, ambos motores.

Inspección y Limpieza a Malla Interna de la Bomba de Barrido de Aceite (AGB), ambos motores-

Inspección a Sistema de Ignición y Bujías, ambos motores (200Hrs)

#### 400 Horas

Inspección Fase 3 y 4

Lubricación 400Hrs

Reemplazo de Filtro Evaporador de Aire.

#### 600 Horas

Inspección a "Bridge Chip Detector", Ambos Motores.

Inspección y Limpieza a Malla de Interna del Sistema de Combustible "Inlet Screen", Ambos Motores.

Reemplazo de Filtro de Salida de la bomba de Combustible, Ambos Motores.

Inspección y Limpieza de Válvulas de Purga "Bleed", Ambos Motores.

#### 800 Horas

Lubricación de 800Hrs

Reemplazo de Filtro de Instrumentos

Reemplazo de Filtro de Control de Presurización

#### 1000 Horas

Inspección a Carbones de Motor de Aire Acondicionado.

Overhaul al Cambio Marcha Generadora LH & RH

Inspección a AGB Malla Interna Bomba de Barrido de Aceite Ambos Motores Tabla 601.

Reemplazo Filtro de Aceite Ambos Motores.

Inspección a Carbones de Motor de Aire Acondicionado.

Overhaul al Cambio Marcha Generadora LH & RH

Inspección a AGB Malla Interna Bomba de Barrido de Aceite Ambos Motores Tabla 601

Reemplazo Filtro de Aceite Ambos Motores.

#### 12 Meses

Lubricación y Verificación de Torque de pernos de Empotre, Ambas Semialas

Inspección por Corrosión y Roturas a Viga Principal Superior e Inferior "Spar Caps", Ambas Semialas.

Inspección al Sistema de Alerta de Altitud de Cabina

Inspección y Prueba de Capacidad a Batería Principal

Prueba de Capacidad a Batería de Standby (PS835)

Inspección y Prueba a Panel Electroluminiscente

Calibración de Compas DGAC PROY-NOM-043/2

#### 24 Meses

Inspección y prueba sistema Pitot estático, #1 y #2, "FAR 91.411" (24M)

Inspección y prueba a ADC #1, #2, "FAR 91.411"

Inspección, prueba a equipo ATC Transponder "FAR 91.413"

Inspección y prueba al sistema ELT "FAR 91.207"

Prueba operacional a la batería y equipo ULB del CVR

Inspección de acuerdo con requerimientos RVSM STC #ST01278SE

#### 36 Meses

Peso y Balance FAR 135 y DGAC

Prueba hidrostática a cilindro de oxígeno y regulador

#### 48 Meses

Inspección Inicial al Panel Electroluminiscente

Reemplazo de la batería principal.

Reemplazo de "o-ring" válvula control de oxígeno a pasajeros.

#### 60 Meses

Inspección visual y con líquidos penetrantes por roturas, corrosión y daño mecánico a puntos de sujeción y superficies superior delantera e inferior y superior trasera

Inspección al panel superior e inferior larguero principal ambas semialas

Inspección por corrosión a puntos de sujeción parte inferior delantera ambas semialas.

Inspección visual y con líquidos penetrantes por roturas y daños mecánicos a puntos de sujeción en pernos superior delantero y superior e inferior trasero, ambos lados-

Inspección a larguero principal superior e inferior "spar caps" ambas semialas

Prueba hidrostática a botella y regulador de oxigeno

Reemplazo de manguera del sistema de frenos

Reemplazo de mangueras de líquidos flamables ambos motores

Reemplazo pernos inferiores delanteros de empotre, ala ambos lados

Reemplazo de la batería ELT (406 Mhz ELT)

#### 72 Meses

Inspección por NDT a NLG

Inspección por NDT a MLG LH & RH

Inspección por Líquidos Penetrantes o Eddy Current a masas de tren de nariz.

Overhaul Helices LH & RH (72M)

#### 1.2.1.2 Aeronaves Hawker 400XP

El Hawker 400 es un avión corporativo bimotor de alas bajas y construcción totalmente metálica, volado por dos pilotos y con acomodo para ocho pasajeros en su cabina presurizada. Sus dos motores Pratt & Whitney Canada JT15D están montados en la parte posterior del fuselaje.

Tabla 4 Aeronaves Hawker 400XP

#### 200 Horas

Inspección "A" 200 horas

Lubricación A

Inspección menor, de acuerdo a tabla 601 P&W ambos motores.

Inspection a entrada de compressor "LP compressor bypass stator retaining rivets around circumference of LP compressor case", ambos motores. (Tabla 601 P&W)

Inspección filtro de salida, bomba de combustible, ambos motores. (200 horas, Tabla 601 P&W)

Limpieza y prueba operacional a bujías, ambos motores. (Tabla 601)

#### 400 Horas

Inspecciones 400 Horas

Inspección AB.

Lubricación AB

Inspección a velcro

#### 800 Horas

Inspecciones 800 Horas

Cambio de aceite, ambos motores.

Inspección / limpieza a filtros "element" de aceite, ambos motores.

#### 1000 Horas

Inspecciones 1000 Horas

Limpieza de filtros válvula de frenado, sistema de control anti-derrape.

Reparación Mayor a marcha generadora, izquierda y derecha.

#### 1200 Horas

Inspecciones 1200 Horas

Inspección ABC.

Lubricación ABC.

#### 1800 Horas

Inspecciones 1800 Horas

Reparación Mayor al actuador de Pitch Trim.

Inspección a sección caliente (HSI).

#### 2400 Horas

Inspección ABCD.

Lubricación ABCD

#### **2600 Horas**

Reemplazo de cables de apertura y puesta en emergencia, tren aterrizaje principal.

Inspección detallada a tanque exterior auxiliar de combustible.

#### 12 Meses

Inspecciones 12 Meses

Inspección y prueba de capacidad a batería principal.

Calibración de Compás Magnético.

Inspección a batería AHRS.

#### 24 Meses

Inspección / certificación sistema pitot estático, #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.411. & FAR 43.

Inspección y prueba a altímetro #1, #2 y de "standby", de acuerdo con FAR 91.411.

Inspección / certificación de equipos transponder #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.411/91.413.

Inspección y prueba de computadora de datos de aire #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.411/91.413

Prueba a sistema de datos de aire (RSVM)

Inspección a sistema de alarma de sobrevelocidad.

Prueba a localizador ULB de grabadora de datos de vuelo.

Inspección y prueba a sistema ELT, de acuerdo con FAR 91.207 (d) y NOAA(24 meses)

Prueba a localizador ULB de grabadora de voz de cabina

Reemplazo batería plomo acido, por límite de vida.

Calibración de indicador de combustible en alas.

#### 36 Meses

Prueba hidrostática a botella de N2, sistema de emergencia, tren de aterrizaje.

Prueba hidrostática a botella de O2.

Reemplazo batería delantera, sistema luces de emergencia, por límite de vida.

Reemplazo batería trasera, sistema luces de emergencia.

Peso y balance de aeronave según FAR 135 & DGAC NOM-043/2-SCT3-2001

#### 48 Meses

Reemplazo de cartuchos botella extintora ambos lados.

Lubricación de servos de piloto automático.

Reemplazo de o-ring a válvula de control de O2 de pasajeros.

#### 60 Meses

Prueba hidrostática a botellas extintoras de fuego, motor izquierdo y derecho.

Recertificación de chalecos salvavidas #1,#2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 & #10

#### 72 Meses

Reparación mayor a mascarillas de oxígeno piloto y copiloto.

Reemplazo batería de localizador ULB de grabadora de datos de vuelo.

#### 120 Meses

Inspecciones 120 Meses

Inspección detallada por corrosión, desgaste y cualquier evidencia de daño a pernos de empotre ala-fuselaie.

Reemplazo de transductores de velocidad, izquierdo y derecho.

#### 1.2.2.3 Aeronaves Hawker 750/800/850XP/900XP

El Hawker es un avión corporativo bimotor de tamaño medio. La serie 800 tiene una serie de modificaciones un carenado modificado parte trasera del fuselaje, así como una cabina de y Garrett TFE731-5R-1H motores.

El Hawker 850XP y es idéntica a la 800 excepto que incluye aletas, que

han extendido su rango de operación de 100 millas náuticas (190 km). Esta versión también incorpora actualizados aviónica y un interior rediseñado.

El Hawker 750, se identifica por el depósito de combustible ventral se sustituye por una de maletas de equipaje externamente que se ha accedido, que reduce el rango ligeramente.

El Hawker 900XP se identifica por la utilización de las nuevas Honeywell TFE731-50BR motores de mayor alcance.

#### Tabla 5 Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP

#### 200 Horas

Lubricación 200 horas.

Verificar tensión de cables de control.

Verificar tensión a cable de control de válvula de combustible.

Inspección 150 a 200 horas, ambos motores.

Inspección 200/400 Hrs por desgaste a carbones, en marcha generadora. LH & RH

#### 300 Horas

Inspección / reemplazo de luces estroboscópicas izquierda, derecha y de cola-

Inspección a piel exterior, inferior y superior, ala, ambos lados.

Inspección en áreas de sujeción de winglets.

#### 400 Horas

Lubricación 400 horas

Lubricación 400 horas

Inspección 300 a 400 horas, ambos motores.

Inspección 150 a 200, 300 a 400 horas, ambos motores.

Inspección/ Reemplazo de filtro combustible ambos motores.

Inspección por condición a separador de agua.

Inspección a líneas en separador de agua por obstrucción o bloqueo.

Cambio de aceite a turbina de enfriamiento.

#### 600 Horas

Inspección a Marcha / Generador de APU

Inspección 150/200, 500/650 horas, ambos motores.

Prueba Operacional a sistema de ignición (ambos motores)

#### 800 Horas

Inspección 500 a 850 horas, ambos motores.

Cambio de aceite, ambos motores.

Inspección/ Reemplazo de filtro combustible ambos motores.

Inspección B

Inspección detallada "Walk around".

#### 1000 Horas

Reparación mayor a marcha generador, ambos motores.

Inspección 1000 a 1400 horas, ambos motores.

Inspección de 150/250, 300/400, 1000/1400 horas, reemplazo de filtro combustible, amos motores.

Reparación mayor a marcha generador APU.

Inspección 1000 hr/ 2000 ciclos.

Reemplazo de filtro de combustible "element" de APU.

#### 1200 Horas

Cambio de aceite, ambos motores.

Reparación mayor a válvula de retención de suministro de aire.

Inspección de 150/250, 300/400, 1000/1400 horas, reemplazo de filtro combustible, ambos motores.

#### 1600 Horas

Efectuar Inspección BC

Inspección de 150/250, 300/400,1200/1650 horas, reemplazo de filtro combustible, ambos motores.

Inspección/ Remoción a Bujía en la posición de las 6 hrs, ambos motores

Inspección/ Remoción a Bujía en la posición de las 7 hrs, ambos motores.

#### 3200 oras

Reparación mayor a Airbrake Jack LH & RH.

Overhaul LH & RH inboard Maxaret Unit

Reparación mayor /Reemplazo Alternador # 1 & 2

Efectuar Inspección BCD

#### **4800 Horas**

Inspección por cortes adyacentes a la piel del fuselaje en ventana de cabina.

Inspección a piel inferior de ala (LH & RH) adyacente a bisagra externa de flap en la costilla 8.

Inspección a larguero trasero, cara posterior entre la costilla 1 izquierda y costilla 1 derecha.

Inspección a piel inferior de ala en la unión al larguero posterior, entre costilla 1 izquierda y 1 derecha.

#### 5000 Horas

Reparación mayor al contactor del inversor #1 y 2 LDA200-B18C

Reparación mayor al switch de presión del sistema de frenos de emergencia.

Reparación mayor al switch de alerta de baja presión del sistema de frenos de emergencia.

#### 1 Mes

Efectuar purga a sistema de protección de hielo y lluvia.

Limpieza a sistema de agua en lavatorio y galley.

Efectuar prueba a salidas de voltaje 115/230VAC GFCI.

Lubricación de almohadillas "shims", tren aterrizaje principal.

#### 6 Meses

Inspección y prueba de capacidad a batería PRINCIPAL 1 & 2

Inspección por condición y humedad a horno de micro ondas.

Inspección por peso a extintor portátil, cabina pasajeros y pilotos.

Inspección a sistema detector de humo.

Inspección a sistema Sundstrans APU.

Inspección a sistema Sundstrans APU.

#### 12 Meses

Lubricación 400 horas

Inspección a la barra de luces de aterrizaje

Inspección/ reemplazo al líquido para lavado de ojos del botiquín de emergencia.

Inspección visual a mascarillas de oxígeno (13 pzas)

Inspección E

Inspección y prueba a sistema ELT, de acuerdo con FAR 91.207 (d) y NOAA

Inspección por peso a Extintores Portátiles, cabina pasajeros y pilotos.

Calibración de Compás Magnético.

Inspección y prueba de capacidad a batería

Reemplazo / inspección de botiquín de primeros auxilios.

PATS APU Visual Inspección APU GTCP36-150

PATS APU GTCP36-150W.

PATS APU GTCP36-150W. Estructura de Soporte de APU

APU - Inspección magnetic drain plug.

APU - CHANGE OIL

#### 24 Meses

Inspección y prueba a batería de emergencia # 3, 4, 5, 6, 7

Inspección EF

Inspección a "trampas de dren, sistema de alerta & válvulas de aislamiento" /certificación sistema Pitot estático, #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.411

Inspección y prueba a altímetro #1, #2 y de "standby", de acuerdo con FAR 91.411.

Inspección / certificación de equipos transponder #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.413.

Inspección y prueba de computadora de datos de aire #1 y #2, de acuerdo con FAR 91.411

Prueba de sistema datos de aire(RVSM)

Prueba funcional a sistema de alarma de sobrevelocidad

Prueba al ULB del CVR

Prueba al ULB del FDR

Inspección a APU.

Inspección al sistema de lavado de ojos.

Inspección y actualización al sistema ELT, (NOAA) 406 MHz

Inspección de contrapesos y espigas de elevador.

#### 36 Meses

Peso y balance de aeronave según FAR 135 & DGAC NOM-043/2-SCT3-2001

Reemplazo a fusible de botellas extintoras de motores FWD & AFT

Prueba de capacidad a baterías de emergencia #3, 4, 5, 6, & 7

Inspección de 36 meses & STANDBY a sistema de brújula "Compas" Nº 1 & 2.

Inspección a fusible de botellas extintoras de unidad externa de equipaje

Prueba hidrostática a botella portátil de O2

#### 48 Meses

Inspección a mamparo de presurización trasero, parte frontal, "frame 19".

Lubricación de varillas en aleta compensadora timón y anti-servo de aleta.

Inspección a bordes de ataque en ala.

Inspección detallada a elevadores y compensadores.

Inspección, lubricación / reemplazo a varilla de la aleta compensadora del elevador.

Inspección detallada a timón de dirección y compensadores.

Inspección detallada a alerones.

Balance de peso a cuerno de alerón.

Reemplazo a batería

Inspección a fusible de botellas extintoras de motores FWD & AFT

Inspección E, F & G

#### 60 Meses

Prueba hidrostática a botella de O2 #1

Prueba hidrostática a botella de O2 # 2

Inspección de 5 años a unidad auxiliar de potencia

Overhaul a botella extintora de fuego, EBU.

Overhaul a botella extintora de fuego, APU.

Reemplazo de batería a la unidad de control remoto del ELT.

Inspección por peso a extintor de halón (contenedor de residuos)

Prueba a switches de detección de sobrecalentamiento de ductos.

Prueba a switches de detección de sobrecalentamiento de compartimentos.

#### 72 Meses

Inspección a mascarillas de oxígeno (13 pzas)

Reparación Mayor a mascarillas de oxígeno piloto

Reparación mayor al ULB

Reemplazo batería de localizador acústico de grabadora de voz de cabina (CVR)

Reemplazo batería de localizador ULB de grabadora de datos de vuelo (FDR)

Prueba hidrostática a extintor portátil de cabina

Reemplazo del paquete de baterías de la unidad ELT.

#### 96 Meses

Inspección detallada de larguero delantero y trasero de ala, parte frontal y posterior.

Inspección detallada a frenos de aire, superiores e inferiores

Inspección de Rayos X a alerones, flaps y flaps vanes.

Inspección de los alerones en el exterior de la bisagra.

Inspección detallada a estructura interna de ala.

Inspección de Rayos X al carenado del tren de aterrizaje principal

Inspección detallada alrededor de la puerta entrada principal.

Inspección detallada a piel exterior por debajo de la entrada de aire dorsal delante de estación 19".

Inspección a piel de fuselaje debajo del ala hasta los carenados.

Inspección a mamparo de presurización trasero, parte frontal.

Inspección con Rayos X a elevadores.

Inspección con Rayos X en timón

Inspección detallada de bisagras y herrajes de sujeción, timón.

Inspección detallada a estabilizador horizontal

Inspección y Rayos X a piel inferior de ala, atiezadores entre largueros delantero y trasero, de la costilla 0 a la 1 y en la parte central costillas 1 a la 4

Inspección al área y herrajes de sujeción de suspensión lateral y tren de aterrizaje

Reparación mayor /Reemplazo Alternador # 1 & 2.

#### 120 Meses

Reemplazo de cartucho a extintor de fuego A en motor por límite de vida útil.

Reemplazo de cartucho a extintor de fuego B en motor por límite de vida útil.

Prueba hidrostática a extintor portátil de cabina

Reemplazo de cartucho a extintor de APU

#### 1.2.2.4 Aeronave Agusta A109E

El AgustaWestland AW109 E es un helicóptero ligero de 8 plazas bimotor y polivalente con motores Pratt & Whitney PW206C.

#### Tabla 6 Aeronaves Agusta A109E

#### 50 Horas

Inspección 50hr (Cap 05-50, 05-70)

Descarga de base de datos digital EEC. Ambos motores. (50Hr) (Cap 05-20)

#### 100 Horas

Inspección 100hr (Cap. 04-00, 05-20, 05-50, 05-60, 05-70)

Evento de Balance Dinámico de Rotor de Cola

#### 150 Horas

Inspección de150 Horas Dampers del Rotor Principal(MM Cap 05-50)

#### 200 Horas

Inspección 200hr (Cap 04-00, 05-20, 05-50, 05-60, 05-70)

Inspección a "FMM P3 Feed"

#### 300 Horas

Inspección 300hr (Cap 05-50, 05-70)

#### 400 Horas

Inspección "Main Rotor Controls"

Reemplazo de "A/F Fuel filter element" (Cap 05-12)

#### 800 Horas

Inspección 800hr (Cap 05-20, 05-60)

Inspección 800hr ambos motores (Cap 05-20 PW206C)

Inspección de Narices de Descarga Ambos Motores

Reemplazo de filtro de aceite ambos motores (Cap 05-20 PW206C)

Reemplazo de filtro de combustible ambos motores (Cap 05-20 PW206C)

#### 1000 Horas

Overhaul al cambio Marcha Generadora

#### 12 Meses

Inspección 12M (Cap. 05-20, 05-60, 05-70)

Inspección 12M ambos motores

Calibración del Compas Magnético

Inspección y prueba a ELT (Cap. 05-60)

Reemplazo de Botiquín Primeros Auxilios (Cap 05-13)

#### 24 Meses

Inspección, Prueba y Certificación de Altímetro, Pitot Static por FAR 91.411

Inspección y Prueba a ATC Transponder por FAR 91.413

#### 36 Meses

Prueba de Resistencia Cartuchos Esferas Extintoras Ambos motores (Cap. 05-70)

Peso y balance FAR 135.185 by DGAC NOM-04

#### **60 Meses**

Reemplazo de Batería de ELT C406-2HM

Prueba Hidrostática Botellas Extintoras

#### 1.2.2.5 Aeronave Agusta A109S

El AgustaWestland AW109 E es un helicóptero ligero de 8 plazas bimotor y polivalente con alargada cabina mejorada, dos motores Pratt & Whitney Canada PW207 y palas alargadas del rotor principal con diseño de punta diferente a la versión Power.

#### Tabla 7 Aeronaves Agusta A109S

#### 50 Horas

Inspección 50hr (Cap 05-45)

Descarga de base de datos digital EEC. Ambos motores. (Cap 05-20)

#### 100 Horas

Inspección 100hr (Cap. 04-41, 05-60, 05-70)

Evento de Balance Dinámico de Rotor de Cola.

### 150 Horas

Inspección de 150 Horas (MM Cap 05-44)

#### 200 Horas

Inspección 200hr (Cap 05-20)

#### 300 Horas

Inspection "T/R drive shaft bearings" Cap 05-45

Lubrication "Tail Rotor Drive Shaft Bearings" (Cap 05-45)

#### 400 Horas

Inspección Capitulo 04-30

#### 600 Horas

Inspección Capitulo 05-70 y 04-10

#### 1200 Horas

Inspección Capitulo 05-44 y 04-44

Inspección Capitulo 04-10

#### 12 Meses

Inspección 12M (Cap. 05-20, 05-60, 05-70)

Inspección 12M ambos motores

Calibración del Compas Magnético

Inspección y prueba a ELT (Cap. 05-60)

Reemplazo de Botiquín Primeros Auxilios (Cap 05-13)

#### 24 Meses

Inspección, Prueba y Certificación de Altímetro, Pitot Static por FAR 91.411

Inspección y Prueba a ATC Transponder por FAR 91.413

#### 36 Meses

Prueba de Resistencia Cartuchos Esferas Extintoras Ambos motores (Cap. 05-70)

Peso y balance FAR 135.185 by DGAC NOM-04

#### 60 Meses

Reemplazo de Batería de ELT C406-2HM

Prueba Hidrostática Botellas Extintoras

Reemplazo de Batería DAU

#### 1.2.2.6 Aeronave Agusta AW119MKII

Esta aeronave dispone de ocho plazas y es propulsada por un motor.

#### Tabla 8 Aeronaves Agusta AW119MKII

#### 25 Horas

Inspección Bypass Cap. 04-30

#### 50 Horas / 3 Meses

Inspección 50 Hrs Cap 04

Inspección a Motor 50 Hrs Cap 05-20

#### 100 Horas

Inspección a Motor 100Hrs Cap. 05-20

Inspección 100Hrs Cap. 04-30, 05-50

Inspección Sistema de Aire Acondicionado

Evento de Balance Dinámico de Rotor de Cola

#### 200 Horas

Inspección 200 Hrs Cap. 04A

#### 300 Horas

Inspección 300 Hrs Cap. 04-30

#### 400 Horas

Inspección 400 Hrs Cap 05-20, 05-60, 05-70

Inspección a Motor 400Hrs Cap 05-20

#### 600 Horas

Inspección 600 Hrs Cap. 04-30

Inspección a Motor 600 Hrs Cap. 05-20

#### 800 Horas

Inspección 800 Hrs Cap. 05-20, 05-60

Inspección a Motor 80 0Hrs Cap. 05-20

#### 12Meses

Calibración del Compas Magnético

Inspección 12 Meses Cap. 05-20, 05-50, 05-60, 05-70

Inspección y prueba a ELT

#### 24Meses

Inspección y Prueba Altímetro, Pitot Static por FAR 91.411

Inspección y Prueba a ATC Transponder por FAR 91.413

Inspección 24 Meses Cap. 04-30

## 1.3 Componentes y materiales

Las componentes y materiales tareas mostradas a continuación están basadas conforme al manual de mantenimiento y se han creado Kits de materiales asociados al servicio con el propósito de realizar un presupuesto más acertado.

Tabla 9 Materiales Aeronaves King Air 90/200

TAREA	DESCRIPCIÓN	P/N MAT	QTY
	oil filter	30343910wfc	2
Reemplazo de filtro de aceite (1000hrs)	o rings	m83248/1-120	2
	o rings	as3208-224	2
	o rings	m83-48/1-143	2
Reemplazo de filtro de p3 (1000hrs)	filter	3029268	2
Reemplazo filtro de instrumentos	filter	101-380039-1	1

Poemplazo de filtre central de presurización	filter	146898-1	1
Reemplazo de filtro control de presurización			1
	bolt, machine	130909b78	1
	washer ·	100951x050yp	2
	pin	50-810035-2	2
Inspección por NDT a MLG	bushing	115-810066-3	2
	washer	105740x-ya0630	2
	o-ring	m83461/1-335	2
	bolt torque	99-810061-1 101-810090-1	2
	bolt-drag brace washer, flat	nas1149f1063p	3
	bushing-MG	101-810093-1	1
	nut	130909n20	1
	bolt	101-810089-1	1
	bolt,	an3-17A	1
	nut washer, flat	130909n29	2
	bolt, clevis	nas1149f1032p an26-34	1
	nut	130909n18	1
	solvo kleen	2055	3
	nut	130909n9	 12
Reemplazo de "o-ring" válvula control de oxígeno a pasajeros	Instruckit	4460102-1	1
Oxigeno a pasajeros	lub	4460102-5	1
	filtro	3059779-01	2
Reemplazo de filtro de bomba combustible	kit compuesto	3033356	2
Reemplazo mangueras de frenos ambos	hose assem	ms28741-4-0220	4
(60M)	hose assem	ms28741-4-0210	4
	hose assem-	330995f10-0250	1
	fuel system		
Reemplazo mangueras de líquidos flamables	hose assem	330997f10-0270	4
ambos motores (60m)	fuel system		
	hose assem	330997f10-0210	1
	fuel system	22000764 0200	1
	hose assem	330997f4-0380	1
	hose assem- fuel system	330995f10-0204	1
	hose assem	330997f10-0230	2
	hose assem	330997f4-0246	1
	hose assem	330995f12-0400	1
	hose assem	330996f8-0130	2
	hose assem	330995-4-0172	4
	hose assem	330995-6-0114	2
	hose assem	330995f4-0290	1
	hose assem	330995f4-0114	2
	hose assem	330997f-4-0137	2
	hose assem	330997f4-0331	2

	hose assem	330995f4-0290	1
	flex duct	scdeets4-168-5	2
	hose assem	330995f4-0314	4
Reemplazo de pernos inferiores delanteros de	Bolt	45°97121-009	4
empotre de ala, ambos lados.	Nut	45°97124-009	4
Reemplazo batería ELT	battery, ELT	452-0133	1
Reemplazo filtro sistema hidráulico tren	RTRN filter	570357	1
aterrizaje (1200hrs/1000cy)	Packing	m83248/1-122	1
Reemplazo filtro salida de combustible	filter	an6235-3ª	2
	o-ring	m25988/1-212	2
	packing	m25988/1-928	2
Reemplazo de filtro, válvula solenoide,	filter kit	1520174	1
(600Hr).	packing	m83248/1-024	1
Reemplazo filtro de aceite ambos motores	packing	m83248/1-143	2
	filter	3034292wfc	2
	packing	as3209-224	2
	packing	m83248/1-120	2

Tabla 10 Materiales Aeronaves Hawker 400XP

TAREA	DESCRIPCIÓN	P/N MAT	QTY
Reemplazo de cables compuerta de	cable assembly	128-380021-55	1
emergencia	cable assy	128-380021-51	1
	cable assy	128-380021-53	1
	cable assy	128-380021-49	1
	cotter pin, split	ms24665-132	10
	fire retardant	52672	2
	firewall sealant	cs1900-pt	2
Reemplazo Ih & rh eng carry-through bracket	bolt	nas1105-9	16
bolts	bolt, hex,	nas6205-11	16
	washer, flat	nas1149f0532p	16
	washer, flat	nas1149d0563h	32
	nut, hex,	nas679a5	16
	firewall sealant	cs1900-pt	2
	bolt, hex,	nas6205-13	16
	o-ring ,	as3209-012	10
	cotter pin, split	ms24665-69	8
Reemplazo filtro de bomba de combustible	filter repl.	3059779-01	2
Inspección "A"	limpiador	mirachem 500	1
	solvo kleen	2055	7
	filter fuel	651540	2
	oring	ms29513-238	2
	coalescer	180849-28	1
	seal	as3570-247	2
	sealant	cs3204b 1/2p	2

	fluid hydraulic	mil-h-5606	2
	packing	m25988/1-912	2
	screw	ms24694-s49	8
	clip	ms21256-1	10
	oil air	2380	2
Inspección "B"	limpiador	mirachem 500	1
	solvo kleen	2055	9
	filter fuel	651540	2
	oring	ms29513-238	2
	coalescer	180849-28	1
	seal	as3570-247	2
	sealant	cs3204b 1/2p	2
	fluid hydraulic	mil-h-5606	4
	packing	m25988/1-928	2
	clip	ms21256-1	18
	oil air	2380	2
	filter evaporator	128-555114-1	2
	cotter pin split	ms24665-302	12
	cotter pin split	ms24665-69	2
	guideline tape	52672	1
	oring	m83461/1-136	3
	retainer packing	ms28774-136	4
	oring preformed	ms28778-8	2
	packing	s9028e905	1
	lps contac	3116	1
	parts kit, filter	3059779-01	4
	packing	as3209-214	2
	oring	m83248/1-140	2
	gasket igniter	3017452	4
	element	137847-1	2
	oring preformed	m83461/1-212	3
	detector fugas	mil-prf-25567e	1
	cotter pin split	ms24665-155	25
	cotter pin split	ms24665-285	2
	oring preformed	m83248/1-906	2
	nut, hex, self	ms17825-5	1
	lubricants	2380	7
Cambio de Aceite	o-ring	m83248/1-906	1
	o-ring	as3209-115	1
Inspección / reemplazo de filtro (10	packing	m25988/1-928	2
micrones)(200 hrs)	filter repl.	3059779-01	2
	o ring	m25988/1-212	2
	packing	m25988/1-912	2
Inspección al aire acondicionado		1251171	1
	brush set (set)	1231111	I

Tabla 11 Materiales Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP

TAREA	DESCRIPTION	P/N MAT	QTY
Inspección APU 12M	oil mobil jet	JET254	3
	sample kit	831171	1
	lps contact	03116LPS	1
Cartuchos detonadores de botellas extintoras	squib	13083-5	4
Inspección 300hr a 400hr motor LH & RH	seal oring	M25988/1-134	2
	packing	M83248/1-212	2
	filter element	897830	2
Inspección "B"	filter	MFHA189/1 <sup>a</sup>	1
	seal	MPA31792	1
	seal	MPA31152	2
	filter element	19295	1
	fluid, hydraulic	MIL-H-5606	4
	adhesive-gray	DP110G	1
	cotter pin,	SP90H18	2
	cotter pin, split	MS24665-153	25
	bolt	DHS1421-1-1-/2DD	1
	oil lubricating	ROYCO 308CA	1
Inspección "C"	limpiador	Mirachem 500	2
	fuse	UAM100	6
	7seal	25WS619	6
	oring	100-110-5611	4
	seal	100-026-1109	1
	detector fugas	MIL-PRF-25567E	<u> </u>
	oring	M83248/1-904	2
	packing	M25988-2-138	1
	packing	M83248/1-136	<del>'</del> 
Inspección completa "F"	7seal	25WS619	6
	oring	100-125-5611	2
	oring	100-123-3011	2
	seal	100-110-3011	4
	sealant	PRC1422-B ½	1
Inspección completa "G"	element	137847-1	2
	seal	25-8WS1023-1	2
	limpiador	Mirachem 500	2
Inspección 300hr a 400hr motor LH & RH	seal oring	M25988/1-134	1
·	packing	M83248/1-212	1
	filter element	897830	2
Inspección PATS APU	oil sample kit	831171	 1
Inspección "E"	lps contac	03116	1
	solvo kleen	2055	4
	limpiador	MIRACHEM 500	1
	lubricante	WD-40	1
	iublicalite	V V D-+∪	<u> </u>

seal	DAS2138-2	4
solvo kleen	2055	8
aerosol	WD40	1
ext low temp	MOLYKOTE 33	1
lubricant shelf	LPS2	1
seal	100-028-5611	2
oring	100-110-5611	2
lps contac	03116	2
lamp	GE1308	1
lamp	6839	6

Tabla 12 Materiales Aeronaves Agusta A109E

TAREA	DESCRIPCIÓN	N/P	QTY
reemplazo batería ELT	ELT battery	455-5012-366	1
	nozzle fuel	3056565-03	14
narices de	nozzle fuel	3056042-2	14
descarga 1 & 2	fuel nozzle	3056068-01	10
4000aiga 1 a 2	o-ring	as3209-010	48
	seal	3117753-01	24
	o-ring	as3209-012	3
oh marcha	marcha	160sg139q-2	1
Reemplazo de bandas	blower oil	109-0455-09-103	2
reemplazo de dampers	dampers	109-0111-06-103	3
Reemplazo de filtro de aceite	filter element	3107548-01	2
Reemplazo de filtro de combustible	filter element	1743645-02	2

Tabla 13 Materiales Aeronaves Agusta A109S

TAREA	DESCRICION	P/N MAT	QTY
Reemplazo batería DAU	battery	b1612-a	1
	o-ring	h6613dc	1

# Capítulo 2

# 2.- Estandarización de Costos de Mantenimiento

Es el precio pagado por concepto de las acciones realizadas para conservar o restaurar un bien o un producto a un estado específico.

Para tomar decisiones basadas en la estructura de costos, y teniendo presente que para un administrador una de sus principales tareas será minimizar los costos, entonces es importante conocer su componentes.

#### 2.1 Historia de la Empresa

La organización de Hawker Beech Services México conocida como HBSM inaugurada en 1994 por disposición oficial muda sus instalaciones al Aeropuerto Internacional de Toluca y obtiene la representación exclusiva de la marca Hawker Beechcraft en nuestro país, en el 2005 AGUSTA WESTLAND llega a México y se obtiene la representación exclusiva en México de Agusta Westland.

Cuenta con personal de Mantenimiento y Técnico-Administrativo altamente calificado para la realización de servicios de mantenimiento, siguiendo los lineamientos, responsabilidades y mando.

#### 2.2 Costos de mantenimiento

Relación entre las horas hombre gastadas en trabajos programados y las horas hombre disponible, se entiende por "horas hombre disponible" aquellas presentes en la instalación y físicamente posibilitados de desempeñar los trabajos requeridos.

#### 2.2.1 Costos de Mano de Obra

Los costos y precio de mano de obra en mantenimiento están definidos por la experiencia requerida para poder realizar los trabajos así como las recomendaciones del fabricante para su realización en cuanto a tiempo por secciones.

Mano de obra \$87 usd (ala fija)

Mano de obra \$70 usd (ala rotativa)

#### 2.2.2 Costos Materiales y Componentes

Para poder conocer los precios de los materiales y componentes necesarios en un servicio y/o discrepancia se tienen un acceso al catálogo de HBP&D el cual es un catálogo del fabricante.

A este precio se le incrementa el 25% generalmente para obtener una ganancia sobre el costo que ofrece el fabricante.

#### 2.2.3 Costos de Servicios Terceros

Debido a que el taller no cuenta con la capacidad para realizar algunas tareas de mantenimiento (Rayos X, NDT, Boroscopio, Peso y balance) se necesita contratar a un taller externo que este certificado por la autoridad local (DGAC) para poder realizar estas tareas, algunas de las cuales van en conjunto a los mantenimientos programados conforme al MM, estos precios varían dependiendo del proveedor y el tipo de tarea.

# 2.3 Tablas de Costos y Precios

A continuación se mostrara unas tablas las cuales tendrán como objetivo el dar a conocer los costos por concepto de mano de obra y materiales así como el precio de mercado. (Los costos y precios mostrados son muy cercanos a lo real y están representados en dólares).

Tabla 14 Costos Aeronaves King Air 90/200

Paquete de Tareas	Mano de Obra (Horas)	Costo Materiales (usd)	Precio Mano de Obra (usd)	Precio Materiales (usd)
100 Horas	25	\$500.00	\$2,175.00	\$625.00
200 Horas	32	\$1,000.00	\$2,784.00	\$1,250.00
400 Horas	45	\$250.00	\$3,915.00	\$312.50
600 Horas	60	\$325.00	\$5,220.00	\$406.25
800 Horas	20	\$450.00	\$1,740.00	\$562.50
1000Horas	18	\$100.00	\$1,566.00	\$125.00
12 Meses	36	\$125.00	\$3,132.00	\$156.25
24 Meses	32	\$487.00	\$2,784.00	\$608.75
36 Meses	10	\$3,687.00	\$870.00	\$4,608.75
48 Meses	435	\$689.00	\$37,845.00	\$861.25
60 Meses	19	\$145.00	\$1,653.00	\$181.25
72 Meses	20	\$1,800.00	\$1,740.00	\$2,250.00

Tabla 15 Costos Aeronaves Hawker 400XP

Paquete de Tareas	Mano de Obra (Horas)	Costo Materiales (usd)	Precio Mano de Obra (usd)	Precio Materiales (usd)
200 Horas	45	\$2,125.00	\$3,915.00	\$2,656.25
400 Horas	25	\$236.00	\$2,175.00	\$295.00
800 Horas	18	\$635.00	\$1,566.00	\$793.75
1000Horas	26	\$1,487.00	\$2,262.00	\$1,858.75
1200Horas	35	\$856.00	\$3,045.00	\$1,070.00
1800Horas	68	\$352.00	\$5,916.00	\$440.00
2600Horas	48	\$2,351.00	\$4,176.00	\$2,938.75
12 Meses	75	\$250.00	\$6,525.00	\$312.50
24 Meses	32	\$536.00	\$2,784.00	\$670.00
36 Meses	15	\$1,235.00	\$1,305.00	\$1,543.75
48 Meses	30	\$5,268.00	\$2,610.00	\$6,585.00
60 Meses	125	\$1,244.00	\$10,875.00	\$1,555.00
72 Meses	245	\$6,523.00	\$21,315.00	\$8,153.75
120 Meses	190	\$1,268.00	\$16,530.00	\$1,585.00

Tabla 16 Costos Aeronaves Hawker 750/800/580/900XP

Paquete de Tareas	Mano de Obra (Horas)	Costo Materiales (usd)	Precio Mano de Obra (usd)	Precio Materiales (usd)
200 Horas	26	\$2,550.00	\$2,262.00	\$3,187.50
300 Horas	16	\$283.20	\$1,392.00	\$354.00
400 Horas	12	\$762.00	\$1,044.00	\$952.50
600Horas	36	\$1,784.40	\$3,132.00	\$2,230.50
800Horas	102	\$1,027.20	\$8,874.00	\$1,284.00
1000Horas	125	\$422.40	\$10,875.00	\$528.00

1200Horas	125	\$2,821.20	\$10,875.00	\$3,526.50
1600Horas	236	\$300.00	\$20,532.00	\$375.00
3200Horas	298	\$643.20	\$25,926.00	\$804.00
4800Horas	58	\$1,482.00	\$5,046.00	\$1,852.50
5000Horas	46	\$6,321.60	\$4,002.00	\$7,902.00
1Mes	5	\$1,492.80	\$435.00	\$1,866.00
6Meses	19	\$7,827.60	\$1,653.00	\$9,784.50
12Meses	72	\$1,521.60	\$6,264.00	\$1,902.00
24Meses	96	\$2,141.28	\$8,352.00	\$2,676.60
36Meses	48	\$1,232.64	\$4,176.00	\$1,540.80
48Meses	69	\$506.88	\$6,003.00	\$633.60
60Meses	365	\$3,385.44	\$31,755.00	\$4,231.80
72Meses	154	\$1,268.00	\$13,398.00	\$1,585.00
96Meses	658	\$7,715.50	\$57,246.00	\$9,644.38
120Meses	125	\$6,584.00	\$10,875.00	\$8,230.00

Tabla 17 Costos Aeronaves Agusta A109E

Paquete de Tareas	Mano de Obra (Horas)	Costo Materiales (usd)	Precio Mano de Obra (usd)	Precio Materiales (usd)
50Horas	6	\$120.00	\$468.00	\$150.00
100Horas	76	\$1,254.00	\$5,928.00	\$1,567.50
150Horas	5	\$36.00	\$390.00	\$45.00
200Horas	18	\$245.00	\$1,404.00	\$306.25
300Horas	14	\$147.00	\$1,092.00	\$183.75
400Horas	13	\$125.00	\$1,014.00	\$156.25
800Horas	22	\$1.00	\$1,716.00	\$1.25
1000Horas	27	\$201.00	\$2,106.00	\$251.25
12Meses	75	\$1,365.00	\$5,850.00	\$1,706.25
24Meses	36	\$69.00	\$2,808.00	\$86.25
36Meses	4	\$136.00	\$312.00	\$170.00
60Meses	19	\$263.00	\$1,482.00	\$328.75

Tabla 18 Cotos Aeronaves Agusta A109S

Paquete de Tareas	Mano de Obra (Horas)	Costo Materiales (usd)	Precio Mano de Obra (usd)	Precio Materiales (usd)
50Horas	9	\$138.00	\$702.00	\$172.50
100Horas	79	\$1,442.10	\$6,162.00	\$1,802.63
150Horas	8	\$41.40	\$624.00	\$51.75
200Horas	21	\$281.75	\$1,638.00	\$352.19
300Horas	17	\$169.05	\$1,326.00	\$211.31
400Horas	16	\$143.75	\$1,248.00	\$179.69
600Horas	25	\$1.15	\$1,950.00	\$1.44
1200Horas	30	\$231.15	\$2,340.00	\$288.94
12Meses	78	\$1,569.75	\$6,084.00	\$1,962.19

24Meses	39	\$79.35	\$3,042.00	\$99.19
36Meses	7	\$156.40	\$546.00	\$195.50
60Meses	22	\$302.45	\$1,716.00	\$378.06

Tabla 19 Costos Aeronaves Agusta AW119MKII

Paquete de Tareas	Costo Mano de Obra	Costo Materiales	Precio Mano de Obra	Precio Materiales
25Horas	4	\$70.00	\$312.00	87.5
50Horas	74	\$1,204.00	\$5,772.00	1505
100Horas	3	\$125.00	\$234.00	156.25
200Horas	16	\$195.00	\$1,248.00	243.75
300Horas	12	\$97.00	\$936.00	121.25
400Horas	11	\$75.00	\$858.00	93.75
600Horas	20	\$75.00	\$1,560.00	93.75
800Horas	25	\$151.00	\$1,950.00	188.75
12Meses	73	\$1,315.00	\$5,694.00	1643.75
24Meses	34	\$202.00	\$2,652.00	252.5


# Capítulo 3

# 3.- Desarrollo del Sistema

En este sistema se definirá una estructura de 5 bases de datos que serán implementadas en un Menú de Ventas, una Base de datos de Ala Fija, Ala Rotativa, Registro de Discrepancias, Status Semanal y Status Mensual de Ingresos.

El siguiente diagrama muestra la estructura a seguir del sistema integral:

#### Diagrama 1 Sistema Integral



#### 3.1 Menú de Ventas

Este Menú muestra todos los accesos a las bases de datos para poder ingresar de una manera fácil y rápida, cada nombre de archivo cuenta con un hipervínculo para su acceso con un click, a continuación la imagen ### muestra como conformado el menú.

#### Figura 1 Menú de Ventas



# MODULO DE VENTAS

#### **Bases Datos**

<u>Ala Fija</u>

Ala Rotativa

Discrepancias / Servicios Menores

Interiores

Pintura

Programación

### Reportes

Producción

-Status Semanal

-Status de Servicios

-Status de Partes

#### Formatos de Cotización

Ala Fija

Ala Rotativa

Discrepancias / Servicios Menores

Venta de Partes

Interiores

Pintura

#### Directorio

<u>2011</u> <u>2012</u>

Contratos de Mantto

Programacion de Mantto

Registro de Contratos

Tarifas 2012

Directorio HBSM

#### 3.2 Bases de Datos

Se crearon 5 bases de datos para poder arrojar diferentes status solicitados dentro y fuera de la empresa.

#### 3.2.1 Base de datos de Ala Fija

Está base de datos a la que llamamos "Ala Fija" en la cual tendremos las aeronaves de ala fija como son los King Air y los Jets y mostrara la descripción de las tareas y está compuesta de 7 hojas cada una con una respectiva función:

Las tres primeras hojas muestras las tareas descritas en el capítulo 1.2.2

- Tareas 90-200
- Tareas 400XP
- Tareas 800's

La hoja número 4 de nombre "HB Flat Rates" muestra el precio por hora de mano de obra de las tareas de mantenimiento.

La hoja número 5 "MAT" es la matriz donde se ingresa el número de cotización, el registro de matrícula, modelo de avión, numero de serio, ítem, descripción, horas, costo de horas, costo de materiales, costo de terceros y total.

Figura 2 Base de datos Ala Fija, Hoja "MAT"

C	Quote	Registration No	) Aircraf	t MSN	ltem	Descripcion	Labor horas FLATE RATE	Labor Cost horas	Mat Unit Cost	Material SubTotal Cost	Contrato Terceros	Grand Total	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	1	100Horas	25	2,175	1252	1,252		3,427	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	2	200Horas	32	2,784		0		2,784	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	3	400Horas	45	3,915		0		3,915	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	4	600Horas	60	5,220		0		5,220	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	5	800Horas	20	1,740	17	17		1,757	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	6	1000Horas	18	1,566		0		1,566	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	7	12Meses	36	3,132		0		3,132	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	8	24Meses	32	2,784		0		2,784	
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	9	36Meses	10	870		0		870	
HBSM-132-1		XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	10	48Meses	435	37,845	2892	2,892		40,737	N/P 101-389007-1 CORE \$ 10,000.00
HBSM-132-1		XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	11	60Meses	19	1,653	74	590		2,243	N/P P01074-101
HBSM-132-1	130516	XA-DYN	King Air C90	LJ-1753	12	72Meses	20	1,740		0		1,740	
▶ N _/ Tare	as 90-200 <u>/</u>	Tareas 400XP	areas 800'S 🧷	HB Flat Rates 🚶 MA	T / Lista	de Cotizaciones 🗸 Tipo Avion	Anchor Code	/Hoja2/🐍	1/	[4	II		)[

La hoja número 6 muestra el número consecutivo de cotizaciones, se puede visualizar el status de entrega, el número de cotización, el código "anchor", matricula, las horas de vuelo, ciclos y fecha, rango de trabajos y base de taller.

Figura 3 Base de datos Ala Fija, Hoja "Lista de Cotizaciones"

Status	Quote Number	▼ Anchor No	▼ Registrati ▼	Fligh Hou	Cycles 🔻	LogBook Dat ▼	Rang ▼	Base
Delivered	HBSM- 54-130301	11-5ABX-XXXX	XA-FLX	968.40	963	08-feb-13	-	
Delivered	HBSM- 55-130304	11-1X3X-XXXX	XB-JYE	11407.90	11661	27-nov-12	Abril	
Delivered	HBSM- 56-130304	11-5AXX-XXXX	N20ZC	7331.90	5318	16-abr-12	-	
Delivered	HBSM- 57-130305	11-4ZZX-XXXX	XA-JCT	2615.10	1365	01-mar-13	-	
Delivered	HBSM- 58-130305	11-1X4X-XX1X	XC-ROK	595.70	300	02-oct-12	Marzo	
Delivered	HBSM- 59-130305	11-4EXX-XXXX	XA-UVH	10731.50	7494	04-feb-13	-	
Delivered	HBSM- 60-130306	11-1X1X-XXXX	XA-TAY	-	-	-	-	
Delivered	HBSM- 61-130306	11-4ZZX-XXXX	XA-RAA	6766.20	4803	06-mar-13	Junio	
Delivered	HBSM- 62-130307	11-4EXX-XXXX	N91PS	5603.00	3716	15-feb-13	Marzo-Julio	
Delivered	HBSM- 63-130307	11-5ZZX-XXXX	XA-UKU	5081.20	4284	15-ene-13	-	
Delivered	HBSM- 64-130311	11-7ZZX-XXXX	XA-UQZ	876.80	506	18-feb-13	-	
Delivered	HBSM- 65-130312	11-1X1X-XXXX	XB-MMO	1059.90	860	02-feb-13	-	
Delivered	HBSM- 66-130314	11-1ZZX-XXXX	XA-DYN	1852.70	2008	13-feb-13	Vencidos	
Delivered	HBSM- 67-130314	21-4FGX-XXXX	XA-URN	5000.30	2772	15-oct-12	-	
Delivered	HBSM- 68-130314	11-155X-XXXX	N31GT	1112.80	1051	13-mar-13	Vencidos	
Delivered	HBSM- 69-130319		-	-	-	-	-	
Delivered	HBSM- 70-130321	11-4ZZX-XXXX	XA-AET					
Delivered	HBSM- 71-130322	11-4FGX-XXXX	XA-JMR	2644.40	1848	22-mar-13	-	MTY
Delivered	HBSM- 72-130322	11-5AXX-XXXX	XA-UCV	4551.50	4032	19-mar-13	-	TLC
Delivered	HBSM- 73-130322	11-4XBX-XXXX	XA-TYK	6161.60	3344	21-mar-13	-	TLC
Delivered	HBSM- 74-130325	11-5ZZX-XXXX	XA-LOA	5646.40	4551	17-mar-13	Vencidos	TLC
Delivered	HBSM- 76-130401	11-4EXX-XXXX	N223FA	-	-	-	-	TLC
Delivered	HBSM- 77-130401	11-1349-XXXX	XA-CGT	508.90	511	14-feb-13	Abr-May	TLC
Delivered	HBSM- 78-130402 areas 90-200 Tareas 400XP	11-5ZZX-XXXX Tareas 800'S HB Fla	XA-LOA at Rates MAT	5646.40 Lista de Coti	4551 izaciones Ti	17-mar-13	Abril or Code Hoja2	TLC

La Hoja número 7 muestra la información acerca de todas las aeronaves que llegan a servicio al taller.

Figura 4 Base de datos Ala Fija, Hoja "Tipo de Avión"

В	D	Е	F	G
Matricula	▼ Modelo ▼	MSN ~	Customer	M Date 🔻
XA-UAW	Beechjet 400A	RK-359	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2006
XA-MEX	Beechjet 400A	RK-396	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2004
XA-LEY	Hw 800XP	258731	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2005
XA-DVH	Hw 400XP	RK-603	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2010
XA-GIE	Hw 800XP	258302	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	1996
XA-GAO	Beechjet 400A	RK-353	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2003
XA-JPA	Beechjet 400A	RK-56	HURON SERVICIOS AERONAUTICOS, S.A. C.V.	1992
XA-DYN	King Air C90	⊔-1753	Mayan Crew Air S.A. de C.V.	2005
XA-NXT	Hw 750	HB-22	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2008
XA-UQJ	Hw 400XP	RK-474	SERVICIOS AEREOS GANA S.A. DE C.V.	2006
XB-DYM	36TC	EA-630	MANUEL HERRERA EONNET	1998
XC-SLP	King Air B200	BB-1838	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	2003
XA-CHG	Hw 4000	RC-48	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2010
XB-JYE	King Air B200	BB-873	MINERA PENASQUITO, S.A. DE C.V.	1981
XA-ATT	Hw 4000	RC-40	Arrendamientos y Transportes Turisticos S.A. De C.V.	2010
XA-UFS	Beechjet 400	RK-415	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2005
N923JK	King Air B350	FL-40	GRUPO FOBES, S.A. DE C.V	1991
XA-OLA	Hw 850XP	258757	AEROTAXI DVZ, S.A. C.V.	2006
XA-ESP	Hw 900XP	HA-68	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2010
XA-RAA	Hw 800A	258220	Aeroservicios Platinum	1992
XA-LOA	Beechjet 400A	RK-242	Servicios Aéreos Automotriz S.A. de C.V.	1999
XA-UJX	King Air C90GTi	⊔-1872	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2008
XA-CAB	King Air B300	FL-341	Aerolima S.A. de C.V.	2002
XA-LMG	Hw 400XP	RK-416	Aerotransporte Rafilher	2005
XA-JVG	Hw 750	HB-73	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2011
XA-TVO	King Air B200	BB-1752	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2001
XC-ROK	King Air C90GTi	⊔-2002	SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO	2010
XA-GTE	Hw 800XP	258554	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2002
XA-UNO	King Air C90	LJ-895	MEDIFLY, S.A. DE C.V.	1980
XA-UKU	Beechjet 400A	RK-259	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	1999
XA-TTS	Beechjet 400A	RK-302	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	2000

La hoja número 8 muestra por último el código "Anchor" el cual es un numeral que se solicita Estados Unidos y que muestra el evento en los presupuestos realizados.

Anchor Event Coding System XX-XXXX-XXXX Eighth Position 1st Position Seventh Position 2nd Position 3rd Position 4th & 5th Position Ninth Position Tenth Position Modifications #1 Modifications #2 · Business Type · Business Series A/C Type MX Event Engine/Prop Avionics #1 Avionics #2 Retail service orders King Air X No Event Bonanza 2 HBC Programs 2 Field Service Annual/100 hi 1 MPI G1000 1 G1000 1 Raisbeck Mods Raisbeck Mods 2 BLR Winglet 3 NetJets 3 STC --- **3** 1900 Drop in 2 Double MPI Proline 21 Proline 21 BLR Winglet 1900 IDS ICT Support Plus Contract 4 Travel management 4 Mx Evaluation Phase 1 3 CZI 3 1900 IDS ICT 3 Support Plus Contract 4 Hawker 987 --- **5** BJ 400 4 Double CZI 5 Government Programs 4 Service Contracts - Eng/A 4 Service Contracts - Eng/Avi 5 New Custon 6 Warranty --- 6 Premier Phase 3 5 Overhaul --- 5 ATG 5000 5 ATG 5000 5 New Custom 7 Support Plus --- 7 HK 4000 Х4 Phase 4 6 Double Overhaul --- 6 Aircell Axxess 6 Aircell Axxess 6 Bonanza Extra Program 6 Bonanza Extra Progran --- 8 Non-HBC Phase 1 & 2 7 WAAS/LPV 8 HBC Completion (PDC)'s 12 7 Hot Section Insp --- 7 WAAS/LPV 7 BLR 200 GTR -UPP STC 7 BLR 200 GTR -UPP STC --- 9 Baron --- 8 EVS MAX VIZ Phase 3 & 4 8 Double Hot Section 8 EVS MAX VIZ 8 EPIC - Raisbeck 8 EPIC - Raisbeck 9 HBC Resale A Special Mission --- A Other HBC 14 Phase 1,2,3 & 4 9 Prop Overhaul --- 9 SVS 9 SVS 9 Gear Overhaul 9 Gear Overhaul AX A Inspections A Double Prop Overhaul --- 0 Auto Throtti 0 Auto Throttle A Blackhawk A Blackhawk B Component A/B inspections B Prop / Eng Ovh A/B/C inspections C Prop / 2x Eng Ovh --- B FDR B FDR C 400XPR C 400XPR CD A/B/C/D inspections D Prop / Hot Section --- C Entertainment Systems C Entertainment Systems D 800XPR D 800XPR FF E/F inspection E Prop / 2x Hot Section --- D 2nd FMS/GPS D 2nd FMS/GPS E New A/C Lead E New A/C Lead F 2x Prop / Eng Overhaul --- E TCAS II F Certification A/C 27/02/2013 F Certification A/C FG EFG Level Insp E TCAS II DG A/B/C/D/E/F/G insp G 2x Prop / 2x Eng Overh F HF Radio Release V2 G Medevac Mods G Medevac Mods 987 Major Insp 300+ hrs H 2x Prop / Hot Section H Forcemate install (ICT) --- Z Other Avionics Installs Z Other Avionics Installs H Forcemate install (ICT) H4000 Scheduled Inspec J 2x Prop / 2x Hot Section J King Air-5yr Wingbolt J King Air-5yr Wingbolt Scarlett Dickson Other Scheduled MX K Beechjet Stabilizer K Beechjet Stabilizer L Small Paint Inputs (i.e N#) L Small Paint Inputs (i.e N#) M Full Paint and Strip M Full Paint and Strip N Full Interior N Full Interior P Interior Partial P Interior Partial Q Paint & interior Q Paint & interior Z Other Modifications Z Other Modifications Tareas 90-200 / Tareas 400XP / Tareas 800'S / HB Flat Rates / MAT / Lista de Cotizaciones / Tipo Avion | Anchor Code / Hoja2 😂 [] ∢ [

Figura 5 Base de datos Ala Fija, Hoja "Anchor Code"

#### 3.2.1.1 Plantilla de Ala Fija

Esta plantilla está vinculada por medio de una concatenación y la formula de buscar en vertical a la base de datos de ala fija la cual por medio del número de cotización traslada la información de manera automática al ingresarla en la plantilla.

En el Anexo 1 se puede mostrar un presupuesto como ejemplo del entregado final a un cliente.

Figura 6 Plantilla Ala Fija

	INFORMACIÓ	N DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DI	EL AERONAVE	
	Fecha:	1-Jun-13	Matricula:	XA-TV0	
	Cliente:	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.	FH:	2840.1	
	Modelo:	King Air B200	Cy:	2874	
	N/S:	BB-1752	Fecha de bitácora:	02-abr-04	
	Fecha de Manufa	ctura: 2001	Rar go:		
		PROPUESTA		мау-Адо HBSM-95-130416	
	No.	Descripción		Precio de Venta	Но
-TV095130416	1	100Horas		2175	
-TV095130416	2	200Horas		2784	
-TV095130416	3	400Horas		3915	
-TV095130416	4	600Horas Página	3	5220	•
-TV095130416	5	800Horas		1740	
-TV095130416	6	1000Horas		1566	
-TV095130416	7	12Meses		3132	
-TV095130416	8	24Meses		2784	
-TV095130416	9	36Meses		870	
	BASE: TLC		Subtotal (USD):	24,186	
				23,330	
					2
				_	

#### 3.2.2 Base de datos de Ala Rotativa

La base de datos de "Ala Rotativa" mostrara los helicópteros A109E, A109S y AW119, y está compuesta por 6 hojas:

Las dos primeras muestras los precios de los materiales como un catálogo por parte de la fábrica de Agusta Westland.

AGUSTAWESTLAND PRICE LIST APL-139-07 DATE 15/06/2011 UM UNIT PRICE PART NUMBER NOMENCLATURE List USD 25% 139G14647-51 COVER 192.83 241.04 Ν 139P04763-51 INTERNAL PILOT HANDLE 586.74 733.43 3E6711A00133 PILOT COLLECTIVE SICK ASSY N 2,254.14 2,817.68 COPILOT COLLECTIVE STICK ASSY Ν 3E6711A00233 2,660.43 3,325.54 3E6711A00234 CONTROL, COPILOT COLLECTIVE TUBE ASSY N 2,690.32 3,362.90 3E6711A00433 UPPER TORSION TUBE ASSY N 11,374.84 14,218.55 Ν 4,774.33 3E6711A00632 SUPPORT ASSY 3,819.46 3E6711A00732 SUPPORT ASSY Ν 3,594.66 4,493.33 2,023.16 3E6711A01033 CONTROL ROD ASSY C2 Ν 2,528.95 N 3E6711A01133 CONTROL ROD ASSY 1,824.15 2,280.19 3E6711A01233 LEVER ASSY Ν 1,839.60 2,299.50 AW 119 Price Rates MAT Lista de Cotizaciones M AW 109 Price Tipo de Helicoptero / Hoja1 / 🐫

Figura 7 Base de datos Ala Rotativa, Hoja "AW119"

La tercera hoja "Rates" muestra las horas para los mantenimientos a efectuar los cuales fueron escritos en el capítulo 1.2.2

La cuarta hoja "MAT" nos muestra la matriz la cual arroja la información donde se ingresa el número de cotización, el registro de matrícula, modelo de helicóptero, numero de serio, ítem, descripción, horas, costo de horas, costo de materiales, costo de terceros y total.

Figura 8 Base de datos Ala Rotativa, Hoja "MAT"

			-	-					
В	E	Н	1	K	0	V	Υ	AG	AJ
Quote	Tail Number 💂	Aircraft	MSN	Item <sub>+1</sub>	Description	Labor Hour: 🖵	Labor Cost Hours	Material Cost	Grand Total
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	1	50Horas	6	468	150	618
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	2	100Horas	76	5928	1568	7,496
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	3	150Horas	5	390	45	435
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	4	200Horas	18	1404	306	1,710
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	5	300Horas	14	1092	184	1,276
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	6	400Horas	13	1014	156	1,170
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	7	800Horas	22	1716	1	1,717
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	8	1000Horas	27	2106	251	2,357
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	9	12Meses	75	5850	1706	7,556
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	10	24Meses	36	2808	86	2,894
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109E	11051	11	36Meses	4	312	170	482
HBSM-350-120725	N65CJ	Agusta A109F	11051	12	60Meses	38	1482	329	1,811
◆ ► N AW 109 Price	AW 119 Pric	Rates MAT	Lista de	Cotizacio	nes 🧹 Tipo de Helicoptero 🏑	Hoja1 / 🖫 /	Ĺ	4	

La hoja número cinco tiene como función mostrar el consecutivo de cotización para helicópteros como el status de entrega, el número de cotización, matricula, las horas de vuelo, ciclos y fecha. Cotizaciones

Figura 9 Base de datos Ala Rotativa, Hoja "Lista de Cotizaciones"

Estatus	No. De Cotizacion	Matricula	Horas	CY	Fecha de Bitacora
Enviado	HBSM- 10-130307	XC-LMZ	772.6	526	07/03/2013
Enviado	HBSM- 11-130307	XA-ALE	2473.8	6666	06/03/2013
Enviado	HBSM- 12-130308	XC-LNM	478	-	07/03/2013
Enviado	HBSM- 13-130313	N65CJ	2670.4	5366	12/02/2013
Pendiente	HBSM- 14-130417	XA-ELF	-	-	-
Pendiente	HBSM- 15-130422	XA-UKO	-	-	-
Pendiente	HBSM- 16-130423	XA-DIN	-	-	-
Pendiente	HBSM- 17-130423	XA-DIN	-	-	-
Enviado	HBSM- 18-130508	XA-ALE	2512.3	-	09/05/2013
Enviado	HBSM- 19-130508	XA-UHV	931.3	-	06/05/2013
Enviado	HBSM- 20-130508	XA-DTS	763.7	-	-
Enviado	HBSM- 21-130508	XA-DTS	763.7	-	-
Pendiente	HBSM- 28-130524	XA-ELF	1688.15	4491	21/04/2013
WA K	V 109 Price / AW 119 Price /	Rates MAT	Lista de Cotizaciones	Tipo de Helicopte	ero / Hoja1 / ધ /

La hoja numero 6 nos muestra el tipo de helicópteros que ingresan a servicio al taller. Helicóptero

Figura 10 Base de datos Ala Rotativa, Hoja "Tipo de Helicóptero"

Matricula	Tipo	Modelo	MSN	Compañía
N65CJ	Tercero	Agusta 109E	11051	Inmobiliaria JRB S.A. de C.V.
XA-UHV	ALE	Agusta 109S	22503	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.
XA-ALE	ALE	Agusta 109E	11645	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.
XA-UNU	Tercero	Agusta 109S	22165	Aeroservicios Dinámicos S.A. de C.V.
XA-TMX	Tercero	AW119MKII	14779	Aerofrisco S.A. de C.V.
XA-ACU	Tercero	Agusta 109S	22121	Aerofrisco S.A. de C.V.
XA-HAP	Tercero	Agusta 109S	22142	Corporación Aeroangeles S.A. de C.V.
XA-DTS	Tercero	Agusta 109E	11736	Stars de México S.A. de C.V.
XA-DIN	Tercero	Agusta 139	41278	Aeroservicios Dinámicos S.A. de C.V.
XA-VIC	Tercero	Agusta 109E	11641	Aeromodelo, S.A. de C.V.
I-SFAC	Tercero	Agusta 109E	11152	Milenium Air Servicios Aéreos S.A. de C
XC-HUX	Tercero	Agusta 109E	11760	Gobierno del Estado de Oaxaca
XC-SIN	Tercero	Agusta 109E	11104	Gobierno del Estado de Sinaloa
XA-ELF	Tercero	Agusta 109E	11152	Milenium Air Servicios Aéreos S.A. de C
XA-UNU	Tercero	Agusta 109E	22065	Aeroservicios Dinámicos S.A. de C.V.
XC-LMD	Tercero	Agusta 109S	22052	Gobierno del Estado de Guerrero
XA-UKO	ALE	Enstrom 480B	5118	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.
XA-AYH	Tercero	Agusta 109S	22006	Servicios Aereos Milenio S.A. de C.V.
XA-BFY	Tercero	Agusta 109E	11170	-
XC-LNM	Tercero	AW119MKII	14723	COMUNICACION SEGURA S.A DE C.V
XA-ZUL	Tercero	Agusta 109E	11650	Capital GE
XC-LMZ	Tercero	AW119MKII	14704	COMUNICACION SEGURA S.A DE C.V
XB-NHK	Tercero	AW119MKII	14795	Helicorp
XB-MSJ	Tercero	Agusta 109E	11639	Fundación Jenkins

#### 3.2.2.1 Plantilla de Ala Rotativa

Esta plantilla está vinculada a la base de datos de ala rotativa la cual por medio del número de cotización vincula la información de manera automática al ingresarla en la plantilla.

Figura 11 Plantilla Ala Rotativa.

	INFORMACION	DEL CLIENTE	INFORMACION E	EL AERONAVE
	Fecha:	2-Jun-13	Matricula:	XA-ELF
	Cliente:	Milenium Air Servicios Aéreos S.A. de C.V.	FH:	1688.15
	Modelo:	Agusta 109E	CY:	4491
	N/S:	11152	Fecha de Bitacora:	41385
	Fecha de manufactura	:		
	RESUMEN DE P	ROPUESTA	PROPUESTA#	HBSM-28-130524
	No.	Descripcion		Precio de Venta
30524	1 -	50Horas	0	618
30524	2 -	100Horas		7,496
0524	3 -	150Horas		435
0524	4 -	200Horas		1,710
0524	5 -	300Horas		1,276
30524	6 -	400Horas		1,170
0524	7 -	800Horas		1,717
0524	8 -	1000Horas		2,357
30524	9 -	12Meses		7,556
30524	10 -	24Meses		2,894
			Subtotal :	27,230
	l			
	Electronic de la	para realizar los trabajos descritos es de:	21	días hábiles

#### 3.2.3 Base de datos de Registro de Discrepancias

En esta base de datos podremos visualizar los mantenimientos correctivos a los que ingresan las aeronaves, nos muestra el tipo de aeronave, la descripción del trabajo, numero de parte del material y su costo.

Figura 12 Base de datos de Registro de Discrepancias.

Profesteration   Model   SN   Constant   World   Wor	Pagistation		,			=										-
Servicios Meteos Universitati (A-UZ)         14-400         RC-26         Captual Charlos Caracon         125         87.00         87.00         Servicios Perengo de Presenta de Prese	Services Mercel Lands S. 4 (W.M.G.)   AVES   Select Curron   12   800   80   Behavior S. 6 (W.M.G.)   AVES   AVE	Quote Numbe	Customer	ш.	Model	SIN	Contact		Labor	Labor Coet	Total Labor C		Pil		Unit Price	Grand
Commanded Mexicans SA 46 (M-SQ)         AvidS         1006         Eduardo Mexicans SA 46 (M-SQ)         Eduardo Mexicans SA 40 (M-SQ)         Eduardo Mexicans SA 46 (M-SQ)         Ed	Commander Heritates S. A. (N. VGG)         ANGY         MARK         Chandel Monday         TO MINE STRANGE FROM THE PARTS ENGINES FROM THE AND THE	130102		arićXA-UQZ	Hw 4000	BC:38	Capitan Eduardo Carranza				277.5	Atención de Reporte de Reemplazo de Unidad de Control	1703288A	<u> </u>		79886,71 \$ 0
Accordanies (1987)         Transportes (NATT)         Febrer (1980)         Febrer (1980) <t< td=""><td>  Interporters   MATT   Harder 400   R-CA   News Sendin   1 0 0 0 0   Developate de Normaldene de Négation principale de Négation   News Sendine   News</td><th>-130T4</th><td></td><td>de XA-GIU</td><td>Aw133</td><td>3008</td><td>Eduardo Morelos</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>Efectuar SB 139-203 BATTERY PANEL REINFORCEMENT RETROW</td><td>MOÉ.</td><td>_</td><td></td><td>0 \$ (390.14</td></t<>	Interporters   MATT   Harder 400   R-CA   News Sendin   1 0 0 0 0   Developate de Normaldene de Négation principale de Négation   News Sendine   News	-130T4		de XA-GIU	Aw133	3008	Eduardo Morelos				2	Efectuar SB 139-203 BATTERY PANEL REINFORCEMENT RETROW	MOÉ.	_		0 \$ (390.14
Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         1         700         0         Devela Entrora de Motor           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         2         55         000         4400         Remplacy MIGNELDLY           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         2         55         000         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         0         0         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         0         0         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         400         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         400         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Servicios Turisticos Ecotoru (NATVV)         Beech ke 401         RX22         Shoon Herea         400         0         PROTECTION WIGNELDIAT           Acotorus Ecotoru (NATVV) </td <td>  Image   Page                                      </td> <th><u>₩</u></th> <td></td> <td>es XA-ATT</td> <td>Hawker 4000</td> <td>8.4</td> <td>Victor Santillan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>98</b></td> <td>Reemplazo de Acumuladores de Hidraulico por límite de Overhaul en ba</td> <td>base 997330</td> <td>2</td> <td></td> <td>0 \$ 54,255.23</td>	Image   Page	<u>₩</u>		es XA-ATT	Hawker 4000	8.4	Victor Santillan				<b>98</b>	Reemplazo de Acumuladores de Hidraulico por límite de Overhaul en ba	base 997330	2		0 \$ 54,255.23
Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         1         55         80.00         4400         Remplaco VMCDHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         0         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         0         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         0         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         0         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         1         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Servicios Turisticos Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.22         Smont-lenea         1         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH           Adalesios Ecotoru (X-TVV         Beech, let 400         Rx.23         Smont-lenea         1         80.00         0         PROTECTOR MUSSHELDOH	Servicios Turistose Ecotorus (NATVA)   Decks ke kilo	-130Tf6	Ì	Nescu	Agusta 109E	150	Joel Mendez			26.00		Botella Extintora de Motor	27300-1	 	\$ 7,782.	3 \$ 9,750.20
Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         2         55         80.00         HVMDSHELD ASSYPLOT           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         0         80.00         0         VMDSHELD ASSYPLOT           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         0         80.00         0         PROTICTOR VMICHELD RH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         0         80.00         0         PROTICTOR VMICHELD RH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         0         80.00         0         PROTICTOR VMICHELD RH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         0         80.00         0         PROTICTOR VMICHELD RH           Acotiliaca Electricas S Location (A-TVVV)         Beech Jes 400         RK 202         Simon Heirera         1         2         70.00         0         PROTICTOR VMICHELD RH           Acotiliaca Electricas S Location (A-TVVV)         Beech Jes 400         RK 202         Rivisate Barrian         1         2         70.	Servicios Turistose Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZZ Shonn-Renea         2         55         0000         4400         Perceptor VMICHELD PH- VMICHEL DSYP-LOT         655000404         5         2007           Servicios Turistose Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZZ Shonn-Renea         0         0000         0         PPOTECTION MUCHEL DSYP-LOT         652000403         5         37417           Servicios Turistose Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZ Shonn-Renea         0         0000         0         PPOTECTION MUCHEL DSYP-LOT         652000403         3         34418           Servicios Turistose Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZ Shonn-Renea         0         0000         0         PPOTECTION MUCHEL DSYP-LOT         652000403         3         34418           Servicios Turistose Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZ Shonn-Renea         0         0         0         PPOTECTION MUCHEL DSYP-LOT         4520000         3         344178           Alama Aniolas Epotinios Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZ Shonn-Renea         0         0         0         PPOTECTION MUCHEL DSYP-LOT         4520000         3         344178           Alama Aniolas Epotinios Ecotoru (NATVA)         Beach ke (N) RRZZ Shonn-Renea         0         0         0         0         0         0         0         0	-130124	I	_	Beech Jet 400	₩.33	Simon Herrera				<b>\$</b>	Reemplazo "WINDSHIELD LH"	45AS31001-023	_	\$ 30,417.	7 \$ 43,415.03
Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         0         80.00         0         VMICDHELD DRH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         0         80.00         0         PROTECTOR VMICDHELD DRH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         0         80.00         0         PROTECTOR VMICDHELD DRH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         1         80.00         0         PROTECTOR VMICDHELD DRH           Servicios Turisticos Ecotoru (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         1         20         80.00         0         PROTECTOR VMICDHELD DRH           Administrator Services Integrity         LRXZ         Recentation (A-TVV)         Beech Jes 400         RRXZ         Simon-Heries         1         2         80.00         0         PROTECTOR VMICDHELD DRH           Administrator Services Integrity         LRXZ         Recentation (A-MXZ)         RRXX	Sevinios Turistos Ecotorui (NA-TVV)         Besch ket (0)         RKZZ         Smoch-Henea         0 0000         0 MUSCHELD ASSYPLOTT         66,57000429         1         2,0202           Seviniosis Turistos Ecotorui (NA-TVV)         Besch ket (0)         RKZZ         Smoch-Henea         0         0000         0         PROTECTION WILDSHELD HH         66,2708000         1         3,044           Seviniosis Turistos Ecotorui (NA-TVV)         Besch ket (0)         RKZZ         Smoch-Henea         0         0000         0         PROTECTION WILDSHELD HH         66,2708000         1         3,044           Seviniosis Turistos Ecotorui (NA-TVV)         Besch ket (0)         RKZZ         Smoch-Henea         1         600         0	13012	Î	XA-TWV	Beech Jet 400	¥.33	Simon Herrera	~			<b>≨</b>	Reemplazo "WINDSHIELD RH"	45AS31001-024	 	\$ 30,632	5 \$ 44,093.18
Servicios Turisticos Ecotoru (AA-TVV)         Beech Let 400         PK 322         Simon Herera         0         000         0         PROTECTOR VMDSHELD PH           Servicios Turisticos Ecotoru (AA-TVV)         Beech Let 400         PK 322         Simon Herera         0         000         0         PROTECTOR VMDSHELD PH           Servicios Turisticos Ecotoru (AA-TVV)         Beech Let 400         PK 322         Simon Herera         0         000         0         PROTECTOR VMDSHELD PH           Servicios Turisticos Ecotoru (AA-TVV)         Beech Let 400         PK 322         Simon Herera         0         0.00         0         PROTECTOR VMDSHELD PH           Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         Beech Let 400         PK 322         Simon Herera         0         0.00         0         Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         Deck Let 400         PK 322         PROTECTOR VMDSHELD LF           Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         Beech Let 400         PK 322         PROTECTOR VMDSHELD LF         Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         PROTECTOR VMDSHELD LF           Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         Beech Let 400         PK 322         PROTECTOR VMDSHELD LF         Amendams Avaition Services Protectorul AB-TV         PROTECTOR VMDSHELD LF           Amendams Avaition Services Incept (AB-TV)         PR 322	Serviteiros Turisticos Ecotorui (A-TVV)         Beech & 400         RCAZIOSOARO         0         700         PPOTIECTICA VINCSHELDRH         66A2009-000         1         2017           Serviteiros Ecotorui (A-TVV)         Beech & 400         RCAZIO         800         0         RFOTIECTICA VINCSHELDRH         66A2009-000         1         3414           Serviteiros Turisticos Ecotorui (A-TVV)         Beech & 400         RCAZIO         800         0         800         1         800         1         800         1         800         1	130124		ur XA-TVV	Beech Jet 400	₩.33	Simon Herrera	<del></del> -		8000		VINDSHIELD ASSY.PILOT	45AS31001-024	_	\$ 33,113,2	5 \$ 41,484.28
Servicios Turisticos Ecotom         Wa-TVV         Beech Jet 40         RK-322         Smooth-lerrera         0         PROTECTOR VINDOHELD RH           Servicios Turisticos Ecotom         Wa-TVV         Beech Jet 40         RK-322         Smooth-lerrera         1         60         8700         0         PROTECTOR VINDOHELD RH           - Servicios Turisticos Ecotom         IAM-TVV         Beech Jet 40         RK-38         Magaria Dominine         1         60         8700         0         PROTECTOR VINDOHELD RH           - Adams Aviation Services Inc.         - Beech Jet 40         RK-38         Magaria Dominine         1         2         8700         Remplace VinDOHELD LH           Annual Maria Servicios Integral Inc.         Beech Jet 400         RK-38         Magaria Dominine Ecotom         1         2         8700         Remplace VinDOHELD LH           Annual Maria Maria Millor Responses Ecotom         Maria Mari	Servicios Tunisticos Econom         NATADO         PROTECTOR WICKSHELDH         GEAVIDRO-GIA         1         314.93           Servicios Tunisticos Econom         NATATO         Servicios Tunisticos Econom         NATATO         5700         0	130124	Î	l	Beech Jet 400	K:33	Simon Herrera			8000		PROTECTOR VINDSHELD RH	45A31098-006		\$ 263	5 \$ 330.43
Servicios Turisticos Ecotorui (NA-TVV)         Deech let 400         FK/322         Simon Heinera         1         670         6700         0         PROTECTOR VINICIS-HELD FH           Servicios Turisticos Ecotorui (NA-TVV)         Beech let 400         FK/322         Simon Heinera         1         670         6700         5700         Feeringsoco         Feer	Servicios Turisticos Ecotoral (NATVV)         Beach, let 400         RX232         Simon-Herina         0 000         0 PROTECTOR VALCENELID PH         665/2018/2009         1         3 NAT500           Servicios Turisticos Ecotoral (NATVV)         Beach, let 400         RX232         Simon-Herina         1 80         87.00         1 80         97.00         1 80         97.00         97.00         97.00         97.00         97.00         97.00         97.00         97.00         97.00         97.	-130124		_	Beech Jet 400	¥:33	Simon Herrera	<u> </u>		8000		PROTECTOR VINDSHELD RH	45A31098-004	_	345	9 \$ 393.99
Servicios Turisticos Ecotorui (AA-TVV)         Beach ket 400         PR/322         Simon Heirera         150         9700         5200         Pearnajator 200 (Inhamety Teleforia)           Adams Aviation Services Inc. (MA-J)         Beach ket 400         PR/355         Salvador Barrón         1         2         9700         174         Puesta a Punto 200 (Inhamety Teleforia)           Actolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Beach ket 400         PR/455         Salvador Barrón         1         2         9700         0         Amu Ugoade v. 02 *** VALOS (Arbesteren LCD           Actolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Harker 4000         PR/48         Oma Ambric         2         9700         0         Amu Ugoade v. 02 *** VALOS (Arbesteren LCD           Actolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Harker 4000         PR/48         Oma Ambric         2         9700         0         Pearnafaco de Manda Generador (Control Valve ) Lado Der Parador Arrion Salva (AA-CHG)         Amu Ugoade v. 02 *** VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 *** VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 **** VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 **** VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 ***** VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 ********************* VALOS (AA-CHG)         Amu Lygrade v. 02 ***********************************	Servicios Turisticos Ecotora   Xu-TuV   Deech let 400   Rt. 252   Smoot Harrias   1 450   8700   3220   Perenjaco Factora   1 460   1870   1	130124	Î	ur XA-TVV	Beech Jet 400		Simon Herrera			000		PROTECTOR VINDSHELD RH	45A31098-008		314.	4 \$ 393.93
Adams Avaition Services Inc. (NAZA)         Beech Jet 400         RK-86         Magaina Diniguez         1         67.00         67.00         Remplator "WILDSHELD LH"           Adams Avaition Services Inc. (NAZA)         Beech Jet 400         RK-85         Salvadori Barrio         1         2         67.00         7         Pueza a Puntoe Instalaction de Barria           Acrolline as Ejecutivas S.A. de [XACHS]         Describet Montal Magain Ration         Magain Adame Gaucia         1         67.00         0         Amulyogade - 10.2" Volesceen LCD           Acrolline as Ejecutivas S.A. de [XACHS]         Hawker 4000         RC-48         Omas Ambrit         2         67.00         0         Amulyogade - 10.2" Volesceen LCD           Acrolline as Ejecutivas S.A. de [XACHS]         Hawker 4000         RC-48         Omas Ambrit         2         67.00         0         Remplato de Auruniadores de Hútaulico por limite de Overhall           Fabiola Aviña         Avia.2A         Hawker 4000         RC-48         Omas Ambrit         2         67.00         0         Remplato de Auruniadores de Hútaulico por limite de Overhall           Fabiola Aviña         Avia.2A         Hawker 9000         256023         Rodollo-Reges Lozano         2         67.00         0         Remplato de Marcia India Ration Contro Marcia India Ration de Marcia India Ration de Marcia India Ration Marcia India Rati	Peech let 400   RV-85   Selvator Barrino   Peech let 400   RV-85	-13012	1	or XA-TVV	Beech Jet 400	¥:33	Simon Herrera				39150	Instalación de equipo Aviator 200 (Internet y Telefonia)	ST200	_	\$ 78,775.0	0 \$ 149,553
Adams Aviation Services Inc         M42AJ         Beech Jet 400         RK-55         Salvador Bancin         1         2         87.00         174         Pleast a Punto e histalación de Bateria           Actolineas Ejecutivas S.A. de IXA-CHG         Beach Jet 400         RC-8         Milani Maria         1         87.00         0         Amulbayade - 0.2* videstreen LCD           Acrolineas Ejecutivas S.A. de IXA-CHG         Hawker 4000         RC-8         Onal Ambrit         2         87.00         0         Permitigadores de Histalico por imite do Denhaul           Acrolineas Ejecutivas S.A. de IXA-CHG         Hawker 4000         RC-8         Onal Ambrit         2         87.00         0         Permitigadores de Histalico por imite do Denhaul           Acrolineas Ejecutivas S.A. de IXA-CHG         Hawker 800         123822         Produito Prejes Lozano         2         87.00         0         Permitigadores de Marcha Illando Por Marcha Illandores de March	Adams Aviation Services Inc. (W2A)         Beech Let VID.         R/55         Salvador Burrión         1         2         67.00         174         Puesta a Punto e hostaloción de Bareia         1         2         67.00         0         Amulgoade. Oúz "Videscreen LCD         0 7/2 (VECD LPGPACIDE   1         5         7.476.00           Aerolineas Elecutivas S. A. de (WA-CHS)         Hanker 4000         P.C.48         Oma Ambrit         2         67.00         0         Amulgoade. Oúz "Videscreen LCD         0 7/2 (VECD LPGPACIDE   1         5         7.476.00           Aerolineas Elecutivas S. A. de (WA-CHS)         Hanker 4000         P.C.48         Oma Ambrit         2         67.00         0         Amulgoade. Oúz "Videscreen LCD         1         7.476.00         0	-13012			Beech Jet 400	* *	Margarita Dominguez				220	Reemplazo "WNDSHELD LH"	45AS31001-023	 	\$ 33,417.	\$ 48,647
Milenium Air Servicios Integri (NZTPS)         Outstream 64 1058         1058         Milonium Air Servicios Integri (NZTPS)         Outstream 64 1058         Milonium Air Annual	Milenium Air Servicios Integra (VZPS)   Guistrean G-1 (VSS)   Myoul Alarne Garda   1 0 0 0700   0   Phenolitica Structure   1 0 0 0 0   Phenolitica Structure   1 0 0 0 0   Phenolitica Structure   1 0 0 0 0	38-12Ti	20 Adams Aviation Services In		Beech Jet 400	器	Salvador Barrón				74	Puesta a Punto e Instalación de Bateria	PG-38E/44	_	\$ 4,174	01;469 \$ 0
Aerolineas Ejecutivas S.A. de 'MACHG         Hawker 4000         PC-48         Onar Ambrit         2         \$7.00         0         Peremplazo de Mandraldores de Hidraulico por limite de Overhaud           Aerolineas Ejecutivas S.A. de 'MACHG         Hawker 4000         PC-48         Onar Ambrit         2         \$7.00         0         Peremplazo de Mandra Generador (Control Valve ) Lado ber Jacob Erabido Awrifa           Aerolineas Ejecutivas S.A. de 'MACHG         Hawker 800         CS8122         Prodolfo-Reges Locano         1         \$7.00         0         Peremplazo de Mandra Generador (Control Valve ) Lado Der Jacob Erabido Awrifa           Fabriola Awrifa         XMACA         Hawker 800         CS8122         Rodolfo-Reges Locano         2         11         \$7.00         0         Peremplazo de Mandra Regerdador (Control Valve ) Lado Der Jacob Erabido Awrifa           Fabriola Awrifa         XMACA         Hawker 800         CS8122         Rodolfo-Reges Locano         2         11         \$7.00         (-7.50         Dependence Region Produces & APU           Fabriola Awrifa         XMACA         Hawker 800         CS8122         Rodolfo-Reges Locano         1         9         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <td>Aerolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         1         6700         0         Peemglaco de Aoumuladoros de Hidaulioo por limite de Onerhaul         97000         1         2 4,96.25           Aerolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         2         6700         0         Peemglaco de Marcia Generador (Control Valve) Lado Derge 102802         1         5            Fabiola Avriña         XA-CHG         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         2         6700         0         Peemglaco de Marcia Generador (Control Valve) Lado Derge 102802         1         7         7         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7&lt;</td> <th>13012</th> <td></td> <td>gra N271PS</td> <td>Gulfstream G4</td> <td>830</td> <td>Miguel Adame Garcia</td> <td></td> <td></td> <td>87.00</td> <td></td> <td>Am Upgrade - 10.2" Widescreen LCD</td> <td>10.2"LCD UPGRADE</td> <td>_</td> <td>\$ 4,880</td> <td>9911398</td>	Aerolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         1         6700         0         Peemglaco de Aoumuladoros de Hidaulioo por limite de Onerhaul         97000         1         2 4,96.25           Aerolineas Ejecutivas S.A. de (AA-CHG)         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         2         6700         0         Peemglaco de Marcia Generador (Control Valve) Lado Derge 102802         1         5            Fabiola Avriña         XA-CHG         Havier 4000         RC-48         Oma Ambrit         2         6700         0         Peemglaco de Marcia Generador (Control Valve) Lado Derge 102802         1         7         7         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7<	13012		gra N271PS	Gulfstream G4	830	Miguel Adame Garcia			87.00		Am Upgrade - 10.2" Widescreen LCD	10.2"LCD UPGRADE	_	\$ 4,880	9911398
Aerolineas Ejecutivas S.A. de 'AA-CHG         Hawker 4000         PIC-48         Omar Ambrit         2         97.00         0         Peremplazo de Marcha Generadori (Control Valve ) Lado ber Antolinea (Control Valve ) Lado ber Antolinea (Elecutivas S.A. de 'AA-CHG         Hawker 4000         PIC-48         Omar Ambrit         3         67.00         0         Peremplazo de Marcha Generadori (Control Valve ) Lado Der Fabiola Avriña         3         67.00         0         Peremplazo de Marcha Generadori (Control Valve ) Lado Der Fabiola Avriña         8         77.00         57.50         Evaluação de Marcha Indo Der Mondro (Electron Der Marcha Generadori (Control Valve ) Lado Der Mondro (Electron Der	Accoline as Ejecutivas S.A. de XACHG         Hawker 4000         RC-48         Onna Ambrit         2         \$10.00         O         Reemplato de Marcha Generador (Control Valve) Lado Der SCR50-3         1         \$	-13012		de XA-CHG	Hawker 4000	85.68	Omar Ambriz			87.00		Reemplazo de Acumuladores de Hidraulico por limite de Overhaul	997330	_	\$ 24,196.	5 \$ 30,313.06
Aerolineas Ejecutivas S.A. de 'AA-CHG         Hawker 4000         RC-AB         Dinar Ambrit         3         97.00         0         Remplaco de Marcha Centrol Valve ) Lado Der 100 D	Aerolinea S Ejecutivas S.A. de j'AA-CHS         Hawker 1000         RC-48         Chmar Ambir         3         97.00         0         Remplaco de Marcha Generador (Control Valve   Lado Der S2650-3         1         \$	-13012			Hawker 4000	85.8	Omar Ambriz	~		87.00	_	Reemplazo de Marcha Generador (Control Valve ) Lado Izq	821650-3	_		₩.
Fabriola Aviña         XA-ZA         Hawker 800         558223         Roddio Reges Lozano         1         288         87.00         55.805         Evaluación de Mantenimiento (finsp BE.F. & lasp de Motores & POLY 10 (195))           Fabriola Aviña         XA-ZA         Hawker 800         258123         Roddio Reges Lozano         2         11         97.00         97.70         Hap Bonoscopios de Motores & APU           Fabriola Aviña         XA-ZA         Hawker 800         258123         Roddio Reges Lozano         3         97.00         9         0         0         10         Bonola Motores & APU           Acro Sagras         SM         Karga         Roddio Reges Lozano         1         0         0         0         Motores & APU           Acro Sagras         SM         Marco Antonio Garra         1         0         0         0         Motores & APU           Acro Sagras         SM         King Art CSI         SM         Marco Antonio Garra         1         0         0         0         Motoria & Puniciano (IMJ)           Acro Motore Experimental Acrosson Milenium Air Servicios Integra         XA-LEX         Hawker 700         BRA         Family Articologo (IMJ)         ARTICOR         ARTICOR         ARTICOR         ARTICOR (IMJ)         ARTICOR         ARTICOR (IMJ)<	Fabriola Avinia         YA-RA         Hawker 800         258723         Rodolfo Repes Lorano         2         11         87.00         Exabiola Avinia         YA-RA         Hawker 800         258723         Rodolfo Repes Lorano         2         11         87.00         150.00         67.00         Log Books Research         1         8	-13012			Hawker 4000	8÷.	Omar Ambriz			87.00		Reemplazo de Marcha Generador (Control Valve ) Lado Der	821650-3	_		>
Fabriola Aviña         XA-ZA         Hawke 800         558/23         Roddio Rejest Lozano         2         11         97.00         957         insp Boosoopica de Motore & APU           Fabriola Aviña         XA-ZA         Hawke 800         558/23         Roddio Rejest Lozano         3         50         97.00         4,580         Log Book Research           AcroNamiations def XA-EX         Besen, Jek 400         RK-802         SNA         Mande Roddio Rejest Lozano         1         0         0         Douglas Deck Presanch           AcroNamiation Selectival Selectiva	Pathola Avinia         XA-ZA         Hanker 800         258723         Rodolfo Rejest Lozano         2         11         87.00         987         Insp Bonoscopia de Motores & APU         \$         \$         *	-13012		XA-IZA	Hawker 800	528129	Rodolfo Reyes Lozano				25,926	Evaluación de Mantenimiento (Insp B.E.F & Insp de Motores 150 Hrs)				\$ 33,683.06
Fabriola Aviña         YA/ZA         Hawker 800         558/23         Roddio Reges Lozano         3         50         67.00         LOg Book Research           AeroSagas         Aero Sagas         SMI         King Air COI         SMI         Misson Antonio Gaerra         1         0         0         Donatula de Flugo           AeroNosagas         SMI         King Air COI         SMI         Misson Antonio Gaerra         1         0         0         0         Valua de Flugo           AeroNosagas         SMI         King Air COI         SMI         Majar Archivor Antonio Gaerra         1         0         0         0         Valua de Flugo           Anichola Tati Aereo         XA-EAT         Majar Bir Significan         Enrique Mondagón         1         60         0         Suite de Mannenimieno (IML)           Millenium Air Servicios Integra         XA-BAT         Hayker 700         EST         Miguel Garda Adame         1         60         0         0         Suite de Mannenimieno (IML)           Millenium Air Servicios Integra         XA-BAT         Hayker 700         EST         Miguel Garda Adame         1         60         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 </td <td>  Fabriola Avinia   XA-ZA   Hauker 800   25822   Rodolfo Reges Lorano   3   50   67.00   (450   Log Book Research     Tansporters Aeronauticos def XA-FLX   Beech Let 400   RK-800   Log Book Research    </td> <th>-1302</th> <td></td> <td>XA-IZA</td> <td>Hawker 800</td> <td>528129</td> <td>Rodolfo Reyes Lozano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>£</td> <td>Insp Boroscopica de Motores &amp; APU</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>\$ 1243.33</td>	Fabriola Avinia   XA-ZA   Hauker 800   25822   Rodolfo Reges Lorano   3   50   67.00   (450   Log Book Research     Tansporters Aeronauticos def XA-FLX   Beech Let 400   RK-800   Log Book Research	-1302		XA-IZA	Hawker 800	528129	Rodolfo Reyes Lozano				£	Insp Boroscopica de Motores & APU			•	\$ 1243.33
Pransportes Aeronauticos del WAFLX         Beech Jet 400         RK 303         Juga Rodríguez         1         0         0         Bonella Portatil Ent de Fuego           AeroSagras         SMI         King Air 200         SMI         Make 2004         Alejandro Parada         1         0         0         0         Válvala de Pujo           AeroNotos Las Aereo         XA-EXT         Hawker 800A         25887         Alejandro Parada         1         0         0         0         9 Manuales de Manuales de Manuelminento (IML)           Chilchota Tast Aereo         XA-EXT         King Air 200         Emique Mondagón         1         450         67.00         38,50         Instalació de Voz Daos Thrane & Thrane           Millenium Air Servicios Integras         XA-BASI         Millem Portullo         1         450         67.00         38,50         Instalació de Voz Daos Thrane & Thrane           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         Altigem Portullo         1         450         67.00         38,50         Instalació de Voz Daos Thrane & Thrane           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         Altigem Portulo         1         450         67.00         38,50         Instalació de Voz de Cola           Fundación Jenkins         XB-MSJ         Altigem Portulo         1         450 <td>Pransportes Aeronauticos de [AAFLX]         Beech Jet 400         RNG 30         0         0         Botela Portal En de Flago         CSS2TS         2         \$ 40000           AeroSagas         SNL         King Alt CS0         SNL         Mando Antonic Glorra         1         0         0         Väbula de Plujo         0         0         14 RS2         14 RS2</td> <th>-13012</th> <td></td> <td>XA-IZA</td> <td>Hawker 800</td> <td>258129</td> <td>Rodolfo Reyes Lozano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98,</td> <td>Log Book Research</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 5,651.52</td>	Pransportes Aeronauticos de [AAFLX]         Beech Jet 400         RNG 30         0         0         Botela Portal En de Flago         CSS2TS         2         \$ 40000           AeroSagas         SNL         King Alt CS0         SNL         Mando Antonic Glorra         1         0         0         Väbula de Plujo         0         0         14 RS2	-13012		XA-IZA	Hawker 800	258129	Rodolfo Reyes Lozano				98,	Log Book Research				\$ 5,651.52
AeroSagas         SM India of Fluio         GM India of Fluio         Manual of Fluio           AeroMonda, S.A. de C.Y.         XA-LEX         Hawker 800A         28887         Alkjandro Parada         1         0         0         0         Sulfa of Manualists de	AeroSagas         SNL         King Air CSO         SNL         King Air CSO         SNL         Mass Air CSO         SNL         Air CSA         <	-1302			Beech Jet 400	₩ ₩	Jorge Rodriguez			0		Botella Portatil Ext de Fuego	C352TS	7	\$ +00(	0 \$ 1,002.24
AeroMonky S.A. de C.Y.         XA-LEX         Hawker 800A. 28987         Ablandro Parada         1         0         0         Stulk de Manuales de Mantenimiento (ML)           Chilehota Tazi Aereo         XX-BAT         King bir 200         ETHigh Mondagón         1         450         97,00         33,50         Instalación de Equipo de Vozy Datos Thrane & Thrane           Milenium Air Servicios Integrá XX-AXXT         Hawker 750         HB 022         Miguel Garda Addine         1         450         97,00         33,50         Instalación de Vozy Datos Thrane & Thrane           Fundación Jenkins         XB-MSJ         ARMS         IRS3         Quillemo Portillo         2         Parada EFIS         Parada EFIS           Fundación Jenkins         XB-MSJ         ARMS         IRS3         Guillemo Portillo         2         Parada EFIS           Fundación Jenkins         XB-MSJ         ARMS         IRS3         Guillemo Portillo         2         Parada EFIS	Actor/Monty S.A. de C.Y.         XALEX         Hawker 1000.         20 Bits of Manuelinien (IML)         M. 600000000         1 \$ (4)K20           Chilehota Tazi Aereo         XALEX         Inchesion Maria Marker 100         Elf-file         Eminge Mondagion         1 \$ (4)K20         Adviorise Fan         Advisor 300         1 \$ (4)K2         Adviorise Fan         Advisor 300         1 \$ (4)K2         Advisor Advisor Fan	-1302			King Air C90	<b></b>	Marco Antonio Guerra			0		Válvula de Flujo	071-1052-00		\$ 1,416.	5 \$ 1,774.28
Chilehota Tari Aereo         XA-BAT         King Air 200         BT-6         Emigra Mondagón         1         460         97.00         33,50         Instalación de Equipo de Vozy Dalos Tinane & Tinane           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         IRS3         Guillemo Pontillo         1         Servio Rotor de Cola           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         IRS3         Guillemo Pontillo         2         Pandala ETS           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         IRS3         Guillemo Pontillo         1         Servio Rotor de Cola           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         IRS3         Guillemo Pontillo         1         Servio Rotor de Cola	Childehota Tari Areeo         WARAT         King Air 200         Emige Modeagin         1         450         97.00         28,550         Instalación de Equipo de Voz y Datos Thrane à Thrane         4244         42.4885           Milenium Ati Servicios Integra XA-MAT         Hanker 750         HB-022         Miguel Gardia Adame         1         450         97.00         28,550         Instalación de Equipo de Voz y Datos Thrane à Thrane         Avisaro 300         1         \$         2,48855           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         AVIDE         TRSS         Guillemo Pontillo         2         Pantala EFIS         109-000-71-M01         1         \$         9,57818           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         AVIDE         TRSS         Guillemo Pontillo         2         Pantala EFIS         109-000-71-M01         1         \$         9,500.00           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         AVIDE         TRSS         Guillemo Pontillo         2         Pantala EFIS         Pantala EFIS         Pantala EFIS         109-000-71-M01         1         \$         8,500.00	-1302			Hawker 800A	228187	Alejandro Parada					Suite de Manuales de Mantenimiento (IML)	IML-800/800XP	_	\$ 4,116.	0.818.04
Milenium Air Servicios Integrá XA-AXXT         Hawker 750         HB-022         Migue Garaia Adame         1         450         67.00         33,80         Instalación de Equipo de Voz y Datos Tirrane to Tirrane           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         1838         Guillemo Portillo         2         Paralla EFIS           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         1839         Guillemo Portillo         1         Servio Rotor de Cola           Fundación Jenkins         XB-MSJ         AMDE         1839         Guillemo Portillo         1         Paralla EFIS	Milenium Air Servicios Integrá XAAIXT         Hawker 780         HB-022         Mignel Garcia Adame         1         480         38,150         Incidación de Equipo de Voca (Dalos Thrane & Thrane	130Z		XA-BAT	King Air 200	9,/6	Enrique Mondragón					Avionics Fan	4124X	<u> </u>		4 \$ 178.07
Fundacion Jenkins         XB-MSJ         A00E         INS9         Guillerno Portillo         1         Servo Roco de Cola           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         A00E         INS9         Guillerno Portillo         1         Servo Roco de Cola           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         A00E         INS9         Guillerno Portillo         1         Paralal ETS           Fundacion Jenkins         XB-MSJ         A00E         INS9         Guillerno Portillo         2         Paralal ETS	Fundacion Jenkins         XPAMSJ         A00E         1003         Gullemo Portillo         1         \$ evro Potor de Cola         1004/000-71/801         1         \$ evro Potor de Cola         1         \$ evro Potor de Cola         1004/000-71/801         1         \$ evro Potor de Cola         1 <t< td=""><th>)<del>-</del>1302(</th><td></td><td>gra XA-NXT</td><td>Hawker 750</td><td>18:02</td><td>Miguel Garcia Adame</td><td>_</td><td></td><td></td><td>39,150</td><td>Instalación de Equipo de Voz y Datos Tirrane &amp; Tirrane</td><td>Aviator 300</td><td>·····</td><td></td><td>\$ 158,450.03</td></t<>	) <del>-</del> 1302(		gra XA-NXT	Hawker 750	18:02	Miguel Garcia Adame	_			39,150	Instalación de Equipo de Voz y Datos Tirrane & Tirrane	Aviator 300	·····		\$ 158,450.03
XB-MSJ   A009E   1839   Guillerno Portilio   2   Partala EFIS   A004   A009E   1839   Guillerno Portilio   1   Servo Roto de Cola   A004SI   A009E   1839   Guillerno Portilio   2   Partala EFIS   Partala EFIS   A009E   1839   Guillerno Portilio   2   Partala EFIS   A009E   1839   Guillerno Portilio   3   Partala EFIS   A009E   1839   Gui	5J. A009E         18/39         Quillermo Portilio         1         \$           5J. A009E         18/39         Guillermo Portilio         1         \$           5J. A009E         18/39         Guillermo Portilio         12         Panalale EFIS         109/4000-71/4001         1         \$	-13021	3 Fundacion Jenkins	XB-MSJ	A109E	823	Guillermo Portillo				•	Servo Rotor de Cola	109-0040-51-103	_		5 \$ 15,65
XB-MSJ   A109E   11539   Guillermo Pontillo   1   Servio Rotor de Cola   A109E   11539   Guillermo Pontillo   2   Panalala FTIS	5J         A109E         1859         Guillermo-Portillo         1         \$         1         \$           5J         A109E         1933         Guillermo-Portillo         12         Panalal ETIS         10 Jillermo-Portillo         1         \$	)-1302i	3 Fundacion Jenkins	XB-MSJ	A109E	1639	Guillermo Portillo	~.				Pantalla EFIS	109-0300-71-1A01			9 \$ 124,936
XBANSJ AMME MS3 Guillerno Portillo 2	5J A09E (19539 Guillermo-Portilio (2   Partalla EFIS   199-0900-714001 (1   \$ (	7-1302	13 Fundacion Jenkins	XB-MSJ	A109E	1639	Guillermo Portillo					Servo Rotor de Cola	109-0040-51-103	_		0 \$ 11,901.60
		'- <del>1</del> 3021	13 Fundacion Jenkins	XB-MSJ	A109E	£33	Guillermo Portillo	~.				Pantalla EFIS	109-0900-71-1A01	_		0 \$ 87,456

#### 3.2.3.1 Plantilla de Discrepancias

Esta plantilla está vinculada a la base de datos de discrepancias y la cual muestra la información a entregar como presupuesto del mantenimiento correctivo de la aeronave, está ligada a la base de datos de discrepancias y al igual que las plantillas anteriores solo hace una búsqueda vertical, en esta plantilla se puede observar como un dato extra el costo por transportación y aduanas e IVA, ya que son trabajos fuera del mantenimiento programado se le pude dar al cliente un costo más acercado a lo real.

Figura 13 Plantilla de Discrepancias.

	Cliente	CHILCHOTA TA	AXI AEREO S.A. DE C.V.		Estación:		TLC	
	Matricula	XA-UJL			Cotización		P-58-130527	
	Modelo	King Air B200	OGT					
	MSN	BY-6			Contacto:		ELOISA SALAZA	AR PORTILLO
			Ven	ta de Pa	artes			
	ltem	PIN	Description	Qty	Unit Pric	e	Subtotal	_Autoriza (Firma/Fecha)
IXA-UJL58130527	1	1400-1	Reemplazo de botellas extintoras de fuefo de m	2 otor	\$ 2,3	00.00	\$ 4,600.00	
					Sul	btotal:	4,600.00	) USD
			Gastos de Tra	nsportacio	n y aduanas (Estir	-	368.00	
					I.V.A Grand	(16%): Total:	5,762.88 10,730.88	
2			cotización para autorización los incisos A al : 2 día(s)	nin	a y efectuar pago			
	reparador	y pueden genera	en condición "al cambio, EXCH" r cargos adicionales a los aquí m te proceso es de entre 45 – 60 d	ostrados de				•
4	- Las Gara	intías en cuanto a	a refacciones, partes y compone	ntes, será la	misma que otorga	el fabrio	cante o proveedo	or.
			en un solo evento, al momento de ante de pago para activar su acc			oresupu	esto; y una vez	efectuado favor de

En el Anexo 2 se puede visualizar un formato de presupuesto de hoja de discrepancias que se entrega al cliente.

#### 3.2.4 Base de datos Status Semanal

Esta base de datos está vinculada a la base de datos de "Ala Fija" y "Ala Rotativa" por medio de las formulas las cuales vinculan la información y nos muestra un resumen de los presupuestos entregados a los clientes y este hoja es entregada al Director General de la empresa y donde puede visualizar lo presupuestos entregados así como los ingresos estimados que se entrar a la empresa.

Figura 14 Base de datos Status Semanal.

								<u> </u>			
	Status	ITEM -	Anchorage Code	No. Cotizacion	Prog	Base •	Matricula •	Modelo •	Horas M	Subtotal Estimad	Anticipo Requer
3	Enviado	208	11-4ZZX-XXXX	HBSM-123-130510	FW	TLC	XA-LEY	Hw 800XP	36	\$ 19,204	\$ 11,522
4	Enviado	209	11-4EFX-XXXX	HBSM-124-130510	FW	TLC	XA-URN	Hw 800XP	206	\$ 33,514	\$ 20,108
5	Enviado	210	11-4XGX-XXXX	HBSM-125-130510	FW	TLC	XA-URN	Hw 800XP	827	\$ 91,181	\$ 54,709
6	Enviado	211	11-4XGX-XXXX	HBSM-126-130510	FW	TLC	XA-URN	Hw 800XP	1136	\$ 128,066	\$ 76,840
.7	Enviado	212	11-4XGX-XXXX	HBSM-127-130510	FW	TLC	XA-URN	Hw 800XP	1963	\$ 219,247	\$ 131,548
.8	Enviado	213	11-112X-XXXX	HBSM-128-130513	FW	TLC	XA-TVO	King Air B200	124	\$ 18,117	\$ 10,870
9	Enviado	214	11-5AXX-XXXX	HBSM-129-130514	FW	TLC	XA-GAO	Beechjet 400A	103	\$ 49,146	\$ 29,487
1	Enviado	216	11-1ZZX-XXXX	HBSM-130-130514	FW	TLC	XA-BAT	King Air 200GT	115	\$ 17,023	\$ 10,214
2	Enviado	217	11-4ZZX-XXXX	HBSM-131-130514	FW	TLC	XA-UVH	Hw 800	4	\$ 1,298	\$ 779
3		218	11-112X-XXXX	HBSM-132-130516	FW	TLC	XA-DYN	King Air C90	766	\$ 71,816	\$ 43,090
4		219	11-5AXX-XXXX	HBSM-133-130517	FW	TLC	KA-TYD	B <b>e</b> echjet 400A	150	\$ 16,025	\$ 9,615
5		220	#N/A				DYM	ing			
6		221	#N/A		_	C	$\lambda \mathbf{Q}$				
7		222	#N/A								
8		223	#N/A								
9		224	#N/A								
0		225	#N/A								
1		226	#N/A		_						
2		227	#N/A								
3		228	#N/A								
4		229	#N/A		<u> </u>						
4	<b>← →</b>	Hoja	1 Status	entrada Semanal	M	ontos	Semar	<b>4</b>			<b>▶</b> [

#### 3.2.5 Base de datos Status Mensual de Ingresos

Esta base de datos tiene como función mostrar los ingresos de las aeronaves a mantenimientos programado de todo el mes al ser aceptada la propuesta por el cliente y se entrega a la gerencia de mantenimiento la cual a su vez podrá administrar los recursos técnicos y solicitar materiales.

₹ ₹ ×  $\simeq$ 13DIC TL( 雳 5 ₹ × ₹ ቜ ፞  $\simeq$  $\times$  $\simeq$  $\simeq$  $\simeq$ 13NOV TLC 130CT TLC ቜ ፞ × 5 5 ₹ 5 | ⇟ × ቜ ፞  $\simeq$ 13SEP TLC ώ = S Σ 13AG0 TLC ₹ ⇟ | | | ₹ 3 ቜ |  $\simeq$  $\times$ † ≥ ≡ ≥ > Σ 30 14 13JUN TLC | 5 | 5 | ⇟  $\simeq$ × 5  $\simeq$ 5 5 | ቜ ፧፟  $\simeq$ × ₹ 13MAY TLC 13 W18 6TM W20 MST

Figura 15 Base de datos Status Ménsual de Ingresos.

# **RESULTADOS**

Dentro del desarrollo de este trabajo se obtuvieron distintos datos acerca de los mantenimientos que se realizan en el taller así como los tiempos y costos necesarios para su realización. Nos muestra una visión de los ingresos al taller de mantenimiento, pudiendo observar a manera gerencial diferentes puntos de vista como son, tiempos, costos, ingresos y salidas de los trabajos efectuados y a efectuar de mantenimientos programados y no programados.

Esto pudo dar como resultado un control más detallado, mostrando una visión a futuro acerca de lo que como probabilidades puede ingresar a la empresa.

# **CONCLUSIONES**

Este proyecto tiene como principal objetivo la responsabilidad de definir los costos y carga de trabajo de una manera clara, confiable y simple.

Es importante validad la información para evitar pérdidas y retrabjaos en el desarrollo del mantenimiento, gracias a la ejecución de esta estructura se puede evitar estas anomalías.

Los trabajos se efectúan conforme el MM y las autoridades locales (DGAC) y extranjeras (FAA)

Cualquier estructura que se defina debe ser clara, el carecer de estos métodos puede originar una pérdida de dinero, se puede mostrar que conforme se cotiza se van estableciendo ciertos lineamientos de mano de obra y materiales, y durante este desarrollo se va mejorando la información conforme a los resultados obtenidos.

### REFERENCIAS

- http://www.dmoz.org/computers/data formats/database/
- http://www.basesdedatos.org/
- Fundamentos de Bases de Datos, Abraham Silberschatz (McGraw-Hill)
- Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos, Luis Hueso Ibañez.
- Microsoft Excel 2011, Guía práctica para usuarios
- Excel Avanzado, Lic. Andrés García Santa Rosa
- Norma Oficial Mexicana NOM-145/2-SCT3-2001 y las Políticas de Hawker Beech Services de México.
- Maintenance Manual, N/P 56210, Illustrated Parts Catalog, N/P 59875, Illustrated Parts Catalog Tools, N/P 56765 Service Bulletin Manuals Index.
- Airframe Maintenance Manual, Wiring Diagrams, Service Information, Structural Repair, Component MM AD's. Illustrated Parts Catalog
- Manual SOAP

# **ANEXO 1**



PROPUESTA para:

Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V.

Anchorage Code 11-112X-XXXX

> Aeronave: King Air 8200 Número de Serie: 88-1752 Matriouia: XA-TVO





Stephanie Morales Fernández Ventas Técnicas Dir 52.722 279 1685 Ext 4910 y 4647 Fax: 52.722 279 1656

stephanie morales@hawkerbeechcraft.com.mx



Anchor Code 11-112X-XXXX





Calle 2 Hangar 9 , Apto. Intl. de Toluca Toluca, Edo. De Méx. México 50200

INFORMACIÓN DEL	CLIENTE	INFORMACIÓN	DEL AERONAVE
Fecha:	10-Jan-13	Matricula:	XA-TVO
Cliente:	Aerolineas Ejecutivas S.A. de C.V.	FH:	2840.1
Modelo:	King Air 8200	Cy:	2874
N/S:	BB-1752	Fecha de bitácora:	02-abr-04
Fecha de Manufactura:	2001	Rango:	May-Ago
RESUMEN DE PROF	PUESTA	PROPUESTA#	HB3M-86-130416
No.	Descripción		Precio de Venta
1	100Horas		2175
2	200Horas		2784
3	400Horas		3915
4	600Horas		5220
5	800Horas		1740
6	1000Horas		1566
7	12Meses		3132
8	24Meses		2784
9	36Meses		870
BASE: TLC		Subtotal (USD):	24,188

El tiempo estimado para realizar los trabalos descritos es de:	13	días hábile:

	STA ACEPTADA
Término	s de pago.

# **ANEXO 2**



Cliente CHILCHOTA TAXI AEREO S.A. DE C.V. Estación:

Catización P-5

Cotización

P-58-130527

Metricula XA-UJL

Modelo King Air B200GT

MSN BY-6

Contacto: ELOISA SALAZAR PORTILLO

		Ven	ta de Pa	rtes				
Dam	P/N	Description.	9thr.		Unit Price		Subtotal	Autoriza (Firma/Fecha)
1	1400-1	Reemplazo de botellas extintoras de fuefo de moto	2	8	2,300.00	\$	4,600.00	
					Subtotal:		4,800.00	usp
		Gasto	s de Transpo	ortacion y ad	unnas (Estimado):		368.00	USD
					I.V.A (16%): Grand Total:	_	5,762.88	

Favor de Firmar y enviar cotización para autorización de compra y efectuar pago.

- -Tiempo requerido para los incisos A al : 2 día(s) hábiles(s).
- -En las partes cotizadas en condición "al cambio, EXCH" los cascos (CORE's) están condicionados a la aceptación del taller reparador y pueden generar cargos adicionales a los aquí mostrados debido a que los daños excedan los estándares de reparación. El tiempo requerido para este proceso es de entre 45 – 60 días hábiles.
- Las Garantías en cuanto a refacciones, partes y componentes, será la misma que otorga el fabricante o proveedor.
- '- El pago se llevara a cabo en un solo evento, al momento de la autorización del presente presupuesto; y una vez efectuado favor de notificar y/o enviar comprobante de pago para activar su acceso al portal.
  Los Datos Bancarlos de Hawker Beech Services de México son:
- El presupuesto no incluye IVA, fietes, gastos de importación/exportación, éstos, así como cualquier otro impuesto aplicable, serán incluidos en nuestra factura final.
- Validez de Cotización 30 días.

PROF	PUESTA ACEPTADA
Por.	
Firms	r .